



CI+-fähige Empfangsgeräte

Together we can





Gültig für Kunden in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg

Schön, dass Sie sich für unser HD-Modul CI+ interessieren. Mit dem CI+-Modul können Sie unsere Pay-TV-Pakete ganz unkompliziert entschlüsseln. Es ist HD-fähig und Sie brauchen keinen zusätzlichen Receiver, wenn Sie schon einen CI+-fähigen Fernseher mit integriertem Kabel-Tuner oder CI+-fähigen Kabel-Receiver verwenden.

Die TV-Geräte, die einwandfrei mit dem HD-Modul CI+ funktionieren, finden Sie hier. Steht Ihr Gerät nicht auf dieser Liste, sehen Sie bitte in die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehers. Oder Sie fragen im Handel beziehungsweise beim Hersteller nach. Ist Ihr Gerät kompatibel, funktioniert aber nicht: Prüfen Sie bitte, ob die aktuellste Software drauf ist. Auch da kann Ihnen der Hersteller helfen.

Falls Sie Fragen zu unseren Produkten haben, rufen Sie uns einfach an: 0221 46 61 91 00.

Viel Spaß in unserer digitalen TV-Welt!

Ihr Vodafone-Team

Hersteller-Verzeichnis

Hier finden Sie CI+-fähige Empfangsgeräte unterschiedlicher Hersteller. Für mehr Infos klicken Sie einfach auf den Herstellernamen

Berger.....	Seite 3	Nokia.....	Seite 25
Dual.....	Seite 3	Nordmende.....	Seite 25
Finlux.....	Seite 3	ok.....	Seite 26
Gelhard.....	Seite 4	Panasonic.....	Seite 27
Hanseatic.....	Seite 4	Philips.....	Seite 30
Hitachi.....	Seite 5	Saba.....	Seite 42
Homex.....	Seite 10	Samsung.....	Seite 42
ITT.....	Seite 10	Schaub Lorenz.....	Seite 42
JVC.....	Seite 11	Silva Schneider.....	Seite 42
Kendo.....	Seite 17	Sony.....	Seite 43
LG.....	Seite 19	Switch On.....	Seite 44
Luxor.....	Seite 22	Techwood.....	Seite 44
Medion.....	Seite 23	Telefunken.....	Seite 45
Nabo.....	Seite 24	Toshiba.....	Seite 61

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021

CI+-fähige Empfangsgeräte



Berger

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
22500MOBILDVD	22/56

Finlux

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
19FLY930LVDM	19/48
22FLY168LVD	22/56
22FLHY930LVDM	22/56
L22F275M4	22/56
22-FWA-4200	22/56
22-FWA-4200	22/56
22-FWA-4300	22/56
22-FWA-4301	22/56
24FLY168LVD	24/61
28FLZR274BCW	28/71
28FLZR274BC	28/71
28FLZ274B	28/71
28FLZ274B	28/71
32FLY168S	32/81
32FLKR182B	32/81
32FLY168B	32/81
32FLYR125BM	32/81
32FLKR125B	32/81
32FLZ189S	32/81
32FLY189S	32/81
32-FHA-5630	32/81
32FLZ274S	32/81
32-FHA-4530	32/81
32-FHA-4100	32/81
FL32H289J4CW	32/81
39FLHY168D	39/99
39FLHY169D	39/99
40FLHK185B	40/102
40FLHK127S	40/102
40FLHKK137B	40/102
40FLHK242BWG	40/102
40FLHZ274SC	40/102
50FLHK985BH	50/127
50-FFA-5560	50/127

Dual

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
LE24H125P3D	24/61
LE24H125P3DW	24/61
DL32F286P3	32/81
DL32F287P4	32/81
DL32H127A3	32/81
DL32H182P3	32/81
DLE32F185P3	32/81
LE32F127A3C	32/81
LE32F160P3	32/81
DL32H287P4I	32/81
DLE39F182P3C	39/99
DL39F502P4CWI	39/99
DL39H502P4CW	39/99
D40F272P3	40/102
DL40F185P3C	40/102
LE40F127A3C	40/102
DL40F289P4CW	40/102
DL40F289P4CWI	40/102
DL43F289P4CW	43/109
DL43F553P1CW	43/109
DL43F555P1CW	43/109
DL43F555P1CW	43/109
DL48F272P3C	48/122
DL48F283P4CW	48/122
DL48F283P4CWI	48/122
DL49F278P3C	49/124
DL49F280P3CW	49/124
DL49F280P4CW	49/124
DL49F282P3C	49/124
DL49U550P1CW	49/124
DL50U550P1CW	50/127
D50JU6000	50/127

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021

CI+-fähige Empfangsgeräte



Gelhard

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
GTV2021	20/51
GTV2041	20/51
GTV2042	20/51
GTV2241	22/56
GTV2242	22/56
GTV2222	22/56
GTV2441	24/61
GTV2442	24/61
GTV2422	24/61
GTV2422I	24/61
GTV2452I	24/61
GTV2442III	24/61

Hanseatic

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
32H500FDSI	32/81
32H500FDSII	32/81
39H510HDS	39/99
50H600UDSI	50/127
50H500UDS	50/127
55H600UDS	55/140
55H500UDS	55/140
55H600UDS II	55/140
58H600UDS	58/147
65H500UDS	65/165
65H600UDS	6 /165

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Hitachi

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
22HBC06U	22/56	32HE4000	32/81
22HE4001	22/56	32F501HB4T62 H	32/81
22HE3002	22/56	32F501HB4T61	32/81
22HE4002	22/56	32HB4T61 K	32/81
24HE2710-FTR	24/61	32HB4T62 K	32/81
24HE1710-FTR2	24/61	32HE1710-FTR2 A	32/81
24HE2000	24/61	32HE4500	32/81
24HE2001	24/61	32HE1810-FTR	32/81
24HE1000	24/61	32HE1000	32/81
24HE2003	24/61	32HE3000	32/81
H24E2100	24/61	32FK5HE4000	32/81
24HAE2356	24/61	32HE4500K	32/81
24HE2300	24/61	32HL4001	32/81
24HE2305	24/61	F32L4001	32/81
24HE2306	24/61	F32E4100	32/81
24HE1300	24/61	HT32F4100C	32/81
H24E2200	24/61	HT32H2100C	32/81
24HAE2350	24/61	32FHD_660_CHEMT	32/81
24HAE2351	24/61	32HD_660_CHEMT	32/81
24HAE2355	24/61	H32E2100	32/81
24HE2300W	24/61	H32E1100	32/81
24HAE2350W	24/61	32FB32HE2100	32/81
24HAE2250	24/61	32F501HE2100	32/81
24HAE2252	24/61	32F501HE1005	32/81
24HE2202	24/61	32HE2200	32/81
HA24E2350	24/61	32HE2102	32/81
24HE1301	24/61	32HE2300	32/81
24HE2301	24/61	32HE4300	32/81
H24E2300	24/61	32HK4800	32/81
H24E2305V	24/61	F32E4200	32/81
32HB4T41	32/81	32HE1300	32/81
32HB4T62	32/81	32HE3300	32/81
32HB4T41 A	32/81	32HE2201	32/81
32HB4T61	32/81	H32E2200	32/81
32F501HB4T62	32/81	HA32E2250	32/81
32HB5W66	32/81	32HAE2350	32/81
32HE1710-FTR2	32/81	32HAE2351	32/81
32HB4T62 A	32/81	32HAE2355	32/81
32HB5W66 A	32/81	32HAE2356	32/81
32HB4T61 H	32/81	32HAE4350	32/81
32HB4T62 H	32/81	32HAE4351	32/81
32HE2000	32/81	32HAK2350	32/81

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Hitachi

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
32HAK2355	32/81	43HE4005	43/109
32HAK4350	32/81	F43E4000A	43/109
32HE2300W	32/81	43HK5600	43/109
32HE2305	32/81	43HK5601	43/109
32HE4300W	32/81	43HB5T62	43/109
32HE1105	32/81	43HK5W64	43/109
HA32E2356V	32/81	43HL5T64	43/109
32HAE2350W	32/81	43HL5W69	43/109
32HAE4350W	32/81	43HL15W69	43/109
32HAE2250	32/81	43HK5W64 H	43/109
32HAE2252	32/81	43HL15W64	43/109
32HAE4250	32/81	43HL5W69K	43/109
32HAE4252	32/81	43HB5T62 H	43/109
32HAK2250	32/81	43HE4000	43/109
32HAK4250	32/81	43HK6000W	43/109
32HE1006	32/81	43HK4W64	43/109
32HE2301	32/81	43HL8000	43/109
H32E2305V	32/81	43HB4T62	43/109
32HE4301	32/81	43HK6500	43/109
32HK4801	32/81	43HK7000	43/109
F32E4300	32/81	43HK7500	43/109
F32E4300W	32/81	43HL7000	43/109
F32E4800	32/81	43HK4W04	43/109
39HB5T62	39/99	43HK6000	43/109
39HB4T62	39/99	43F501HK6000	43/109
39HB4W62	39/99	43F52HK6000	43/109
39HB4T62 H	39/99	43HL8000K	43/109
HT39F4100C	39/99	43FK5HK6500	43/109
39HE1100	39/99	43HK6001	43/109
39HAE2250	39/99	43HK6002	43/109
40HE1611FTR	40/102	43HK6002W	43/109
40HE1710-FTR2	40/102	43HK6003W	43/109
40HE1711-FTR2	40/102	43HL7200	43/109
DL40F289P4CW	40/102	HT43U6100C	43/109
40HB6T62 L	40/102	F43E4100	43/109
40HE4000	40/102	43AC201HK6100	43/109
40HB4W62	40/102	U43K6100	43/109
40HB6W62	40/102	43F52HK5600	43/109
40HE4001	40/102	U43KA6150	43/109
40HE3000	40/102	F43E4200	43/109
40HE4002	40/102	43HL7201	43/109
40HE3100	40/102	43HE4300	43/109

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Hitachi

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
43HK5300	43/109	49HK5W64 A	49/124
43HK5300W	43/109	49HL15W69	49/124
43HAK6350	43/109	49HK5W64 H	49/124
43HK6300	43/109	49HL15W64	49/124
43HL7300	43/109	49HL5W69K	49/124
43HAE4350	43/109	49HK6000W	49/124
43HAE4351	43/109	49HK4W64	49/124
43HAK5350	43/109	49HL15W64 A	49/124
43HAK6350	43/109	49HL15W69 A	49/124
43FB32HAE4252	43/109	49HL8000	49/124
43HAE4251	43/109	49HK4W64 A	49/124
43HAE4252	43/109	49HK6500	49/124
43HAK6351	43/109	49HK7000	49/124
43HAL7350	43/109	49HK7500	49/124
43HAL7352	43/109	49HL7000	49/124
43HAK5750	43/109	49HK4W04	49/124
43HAK5751	43/109	49HK6000	49/124
43HAK6150	43/109	49HK6001W	49/124
43HAK6151	43/109	49HE4000	49/124
43HAL7150	43/109	49HK6001	49/124
43HAL7250	43/109	49HK6002	49/124
43HAL7351	43/109	49HK6002W	49/124
43HAQ7350	43/109	49HK6003W	49/124
43HAQ7351	43/109	U49K6100	49/124
43HAQ6360	43/109	50AC201HK6100	50/127
43F501HK5601	43/109	50HK5600	50/127
43HE4301	43/109	50HK5601	50/127
F43E4300	43/109	50HB5T62	50/127
43HE5301	43/109	50HB5W62	50/127
43HE5306	43/109	50HB5W62 H	50/127
43HK6301	43/109	50HE4000	50/127
43HE5300	43/109	50HK4W64	50/127
U43K5300	43/109	50HK6000	50/127
48HB6W62 H	48/122	50HK6500	50/127
48HE4000	48/122	50HL7200	50/127
49HK5600	49/124	HT50U6100C	50/127
49HK5601	49/124	U50K6100	50/127
49HB5W62	49/124	U50KA6150	50/127
49HK5W64	49/124	50HL7201	50/127
49HL5T64	49/124	U50K6100A	50/127
49HL5W69	49/124	50HK5300	50/127
49F501HL5T64	49/124	50HK6300	50/127

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Hitachi

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
50HL7300	50/127	55HL7000	55/140
50HAK5350	50/127	55HK4W04	55/140
50HAK6350	50/127	55HK6000	55/140
50HAK6351	50/127	55HL8000K	55/140
50HAL7350	50/127	55F52HK6000	55/140
50HAL7352	50/127	55HK6001	55/140
50HAK5750	50/127	55HK6001W	55/140
50HAK5751	50/127	55HK6002	55/140
50HAK6150	50/127	55HK6002W	55/140
50HAK6151	50/127	55HK6003W	55/140
50HAL7250	50/127	55HL7200	55/140
50HAL7351	50/127	HT55U6100C	55/140
50HAQ7350	50/127	U55K6100	55/140
50HAQ7351	50/127	U55KA6150	55/140
50HAQ6360	50/127	55F501HK6100	55/140
50HE5301	50/127	55F52HK5620	55/140
50HE5306	50/127	55FIT25HK5601	55/140
50HK6301	50/127	55HL7201	55/140
50HE5300	50/127	55HK5300	55/140
U50K5300	50/127	55HK5300W	55/140
55HK5600	55/140	55HK6300	55/140
55HK5601	55/140	55HL7300	55/140
55HK5W64	55/140	55HAK5350	55/140
55HL5T64	55/140	55HAK6350	55/140
55HL5W69	55/140	55HAK6351	55/140
55F501HL5T64	55/140	55HAL7350	55/140
55HK5W64 A	55/140	55HAL7352	55/140
55HL15W69	55/140	55HAK5750	55/140
55HK6W64 H	55/140	55HAK5751	55/140
55HK5W64 H	55/140	55HAK6150	55/140
55HL15W64	55/140	55HAK6151	55/140
55HL5W69K	55/140	55HAL7150	55/140
55HK4W64	55/140	55HAL7250	55/140
55HK6000W	55/140	55HAL7351	55/140
55HL15W64 A	55/140	55HAQ7351	55/140
55HL15W69 A	55/140	55HAQ6360	55/140
55HL8000	55/140	55HE5301	55/140
55HL9000G	55/140	55HE5306	55/140
55HK4W64 A	55/140	55HK6301	55/140
55HK6500	55/140	55HE5300	55/140
55HK7000	55/140	U55K5300	55/140
55HK7500	55/140	58HK5601	58/147

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Hitachi

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
58HL7200	58/147	HT65U6100C	65/165
U58K6100	58/147	U65L7100	65/165
U58KA6150	58/147	65HL7200	65/165
58F501HK5601	58/147	U65KA6150	65/165
58HK5300	58/147	65F501HK5600	65/165
58HL7300	58/147	65HK5300	65/165
58HAK5350	58/147	65HL7300	65/165
58HAL7350	58/147	65HAK5350	65/165
58HAL7352	58/147	65HAL7350	65/165
58HAK5750	58/147	65HAL7352	65/165
58HAK5751	58/147	65HAK5751	65/165
58HAK6150	58/147	65HAK6150	65/165
58HAK6151	58/147	65HAK6151	65/165
58HAL7250	58/147	65HAL7351	65/165
58HAK6351	58/147	65HAQ7351	65/165
58FIT25HK5600	58/147	65F52HK5600	65/165
58FITHK5600	58/147	65HE5301	65/165
58HE5301	58/147	65HE5306	65/165
58HE5306	58/147	65HK6301	65/165
58HK6301	58/147	65HE5300	65/165
58HE5300	58/147	70HAL7350	70/177
U58K5300	58/147	70HAQ7350	70/177
65HK5600	65/165	70HL7300	70/177
U65L7000A	65/165	75HL17W64	75/190
65HL5W64	65/165	75HL17W64 A	75/190
65F501HL5W64	65/165	75HL7000 A	75/191
65HL15W64	65/165	75HAL7150	75/191
65HL15W64 A	65/165	32FK5HE2100	81/32
65HL9000G	65/165	32FK5HE4100	81/32
65OLED5W6	65/165		
65HL8000	65/165		
65HL15W64 B	65/165		
65HL8000 A	65/165		
65HK6500	65/165		
65HK7000	65/165		
65HK7500	65/165		
65HL7000	65/165		
65HL8000T	65/165		
65HL8000 B	65/165		
65HL7000 A	65/165		
65HL8000K	65/165		
65HL8500T	65/165		

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021

CI+-fähige Empfangsgeräte



Homex

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
UA43FT5505	43/109
UA50FT5505	50/127
UA55FT5505	55/140
UA65FT5505	65/165

ITT

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
H20T11A	20/51
LED 24H-7185	24/61
LED 24H-7185(N)	24/61
LED 28H-7185	28/71
LED 28H-7185(N)	28/71
LED 32H-7185	32/81
LED 32H-7185(N)	32/81
LED 39F-7175(X)-S	39/98
LED 40F-7185-B(N)	40/102
LED 40F-7185(X)-B	40/102
LED 43U-7785	43/109
LED 43U-7785(X)	43/109
LED 43U-7785(Y)	43/109
LED 48F-7585-B	48/122
LED 49U-7785	49/124
LED 65U-7785	65/165

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021

CI+-fähige Empfangsgeräte



JVC

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
LT-22VF42J	22/56	LT-32V41AH	32/81
LT-22VF42K	22/56	LT-32V4200	32/81
LT-22VF4000	22/56	LT-32V47JF	32/81
LT-22VF5000	22/56	LT-32V48JH	32/81
LT-24VD43A	24/60	LT-32VF30J	32/81
LT-24VH43A	24/60	LT-32VF30K	32/81
LT-24V47JD	24/61	LT-32VF42J	32/81
LT-24V47JH	24/61	LT-32VF42K	32/81
LT-24VD42J	24/61	LT-32VF52J	32/81
LT-24VH30K	24/61	LT-32VF52K	32/81
LT-24VH40B	24/61	LT-32VH30K	32/81
LT-24VH42J	24/61	LT-32VH42J	32/81
LT-24VH42K	24/61	LT-32VH42K	32/81
LT-24VH43B	24/61	LT-32VH43A	32/81
LT-24VH52J	24/61	LT-32VH52K	32/81
LT-24VH52K	24/61	LT-32VH53A	32/81
LT-24VM42J	24/61	LT-32VF43J	32/81
LT-24VD42K	24/61	LT-32VF53J	32/81
LT-24VH43J	24/61	LT-32VH43J	32/81
LT-24VM42K	24/61	LT-32VH53J	32/81
LT-24VH44J	24/61	LT-32VF44J	32/81
LT-24VH44K	24/61	LT-32VH44K	32/81
LT-24VH30K	24/61	LT-32VH44J	32/81
LT-24VH42K	24/61	LT-32VF44K	32/81
LT-24VH43J	24/61	LT-32VW52J	32/81
LT-24V44JH	24/61	LT-32VW52K	32/81
LT-24VW52K	24/61	LT-32V3010	32/81
LT-24VW52J	24/61	LT-32V31000	32/81
LT-24VW52J	24/61	LT-32V40KH	32/81
LT-24VH52I	24/61	LT-32VF42K	32/81
LT-24VW52I	24/61	LT-32VF43J	32/81
LT-24VH52L	24/61	LT-32VH30K	32/81
LT-24VH52M	24/61	LT-32VH42K	32/81
LT-24VH42L	24/61	LT-32VH43J	32/81
LT-24VH42M	24/61	LT-32V4201	32/81
LT-24VHQ52I	24/61	LT-32VF30K	32/81
LT-24VH42N	24/61	LT-32V42JH	32/81
LT-24VH42P	24/61	LT-32V4000	32/81
LT-24VH5965	24/61	LT-32VH54K	32/81
LT-24VH5000	24/61	LT-32VF53T	32/81
LT-24VH5075	24/61	LT-32V5000	32/81
LT-24VH5155	24/61	LT-32VF53I	32/81

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021

CI+-fähige Empfangsgeräte



JVC

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
LT-32V1000	32/81	LT-39VH42J	39/99
LT-32VF43I	32/81	LT-39VH42K	39/99
LT-32VH53I	32/81	LT-39VF42K	39/99
LT-32VW52I	32/81	LT-39VF52J	39/99
LT-32V5010	32/81	LT-39VF30K	39/99
LT-32VF52L	32/81	LT-39VF44K	39/99
LT-32VF52M	32/81	LT-39VF44J	39/99
LT-32VH52L	32/81	LT-39VH44K	39/99
LT-32VH52M	32/81	LT-39VH44J	39/99
LT-32V4010	32/81	LT-39V2100	39/99
LT-32VF42L	32/81	LT-39V3100	39/99
LT-32VF42M	32/81	LT-39VF30K	39/99
LT-32VH42L	32/81	LT-39VF42J	39/99
LT-32VH42M	32/81	LT-39VF42K	39/99
LT-32VH52J	32/81	LT-39VH42J	39/99
LT-32VF52I	32/81	LT-39VH42K	39/99
LT-32VFQ52I	32/81	LT-39VF42T	39/99
LT-32VW52L	32/81	LT-39V5000	39/99
LT-32V54LWA	32/81	LT-40VF43A	40/101
LT-32V55LFA	32/81	LT-40VF53A	40/101
LT-32V55LHA	32/81	LT-40VU83A	40/101
LT-32V55LWA	32/81	LT-40V4200	40/102
LT-32V45LFC	32/81	LT-40VU83A	40/102
LT-32VF5955	32/81	LT-40VF42K	40/102
LT-32VH5955	32/81	LT-40VF52K	40/102
LT-32VF5955W	32/81	LT-40VF44J	40/102
LT-32VH5955W	32/81	LT-40VF42J	40/102
LT-32VF5000	32/81	LT-40V54JF	40/102
LT-32VF5075	32/81	LT-40VF52J	40/102
LT-32VH3000	32/81	LT-40VF52I	40/102
LT-32VH5000	32/81	LT-40VF42I	40/102
LT-32VH5075	32/81	LT-40VF52J	40/102
LT-32VAF3000	32/81	LT-40V2100	40/102
LT-32VAH3000	32/81	LT-40V5010	40/102
LT-32VAF3055	32/81	LT-40VF52L	40/102
LT-32VAH3055	32/81	LT-40VF52M	40/102
LT-32VF5155	32/81	LT-40V55LU	40/102
LT-32VF5155W	32/81	LT-40VF41K	40/102
LT-32VH5155	32/81	LT-40VF42L	40/102
LT-32VH5155W	32/81	LT-40VF42M	40/102
LT-39VF42J	39/99	LT-40VU63M	40/102
LT-39VF52K	39/99	LT-40V55LFA	40/102

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021

CI+-fähige Empfangsgeräte



JVC

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
LT-40V55LWA	40/102	LT-43VU53J	43/109
LT-40V65LUA	40/102	LT-43V14JU	43/109
LT-40V65LWA	40/102	LT-43VU73T	43/109
LT-40V45LF	40/102	LT-43VU63J	43/109
LT-40V45LFC	40/102	LT-43VU63K	43/109
LT-42VF5155	42/107	LT-43VU20J	43/109
LT-43VF30K	43/109	LT-43VU20K	43/109
LT-43VF42J	43/109	LT-43V44JF	43/109
LT-43VF43A	43/109	LT-43VU63I	43/109
LT-43VF49K	43/109	LT-43VF52I	43/109
LT-43VF52J	43/109	LT-43VU600	43/109
LT-43VF52K	43/109	LT-43VU63M	43/109
LT-43VF53A	43/109	LT-43VF52L	43/109
LT-43VU72A	43/109	LT-43VF52M	43/109
LT-43VU72J	43/109	LT-43V55LU	43/109
LT-43VU72K	43/109	LT-43VU63L	43/109
LT-43VU82J	43/109	LT-43VU73L	43/109
LT-43VU82K	43/109	LT-43VU73M	43/109
LT-43VU83A	43/109	LT-43VU83L	43/109
LT-43VF42K	43/109	LT-43VU83M	43/109
LT-43V91JUQ	43/109	LT-43VF42L	43/109
LT-43VU52J	43/109	LT-43VF42M	43/109
LT-43VU52K	43/109	LT-43VFQ52I	43/109
LT-43VU92J	43/109	LT-43VU63I	43/109
LT-43VU92K	43/109	LT-43VUQ63I	43/109
LT-43VF44J	43/109	LT-43V55LFA	43/109
LT-43VF44K	43/109	43V65LUA	43/109
LT-43V93JU	43/109	LT-43HW98U	43/109
LT-43V94JU	43/109	LT-43V65LUA	43/109
LT-43VU10J	43/109	LT-43VU3000	43/109
LT-43VU10K	43/109	LT-43VU3005	43/109
LT-43VF30K	43/109	LT-43VU6905	43/109
LT-43VF42J	43/109	LT-43VU6955	43/109
LT-43VF42K	43/109	LT-43VU8000	43/109
LT-43V2100	43/109	LT-43VF5955	43/109
LT-43VU14J	43/109	LT-43VF4000	43/109
LT-43V14JU	43/109	LT-43VA3000	43/109
LT-43VU83K	43/109	LT-43VA6955	43/109
LT-43VU83J	43/109	LT-43VA8000	43/109
LT-43VU73K	43/109	LT-43VU8055	43/109
LT-43VU73J	43/109	LT-43VF5000	43/109
LT-43VU53K	43/109	LT-43VF5075	43/109

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021

CI+-fähige Empfangsgeräte



JVC

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
LT-43VF3900	43/109	LT-49UV800	49/124
LT-43VF3000	43/109	LT-49UV900	49/124
LT-43VF5155	43/109	LT-49VU800	49/124
LT-48VU83A	48/121	LT-49VU900	49/124
LT-48VF52K	48/122	LT-49VU63K	49/124
LT-48VF52J	48/122	LT-49VU850	49/124
LT-48VF52L	48/122	LT-49VU950	49/124
LT-48VF52M	48/122	LT-49VU63J	49/124
LT-49V4200	49/124	LT-49VU20J	49/124
LT-49V57JF	49/124	LT-49VU20K	49/124
LT-49V73AU	49/124	LT-49VU63I	49/124
LT-49VF43A	49/124	LT-49VU20I	49/124
LT-49VF43B	49/124	LT-49VU63M	49/124
LT-49VF52J	49/124	LT-49VF52L	49/124
LT-49VF52K	49/124	LT-49VF52M	49/124
LT-49VF53A	49/124	LT-49V55LU	49/124
LT-49VU72A	49/124	LT-49VU63L	49/124
LT-49VU72J	49/124	LT-49VU73L	49/124
LT-49VU72K	49/124	LT-49VU73M	49/124
LT-49VU82J	49/124	LT-49VU83L	49/124
LT-49VU82K	49/124	LT-49VU83M	49/124
LT-49VU83A	49/124	LT-49VU63I	49/124
LT-49VU52J	49/124	LT-49VUQ63I	49/124
LT-49VU52K	49/124	LT-49V55LFA	49/124
LT-49VU92J	49/124	LT-49V65LUA	49/124
LT-49VU92K	49/124	LT-49VU63C	49/124
LT-49V91JUQ	49/124	LT-50VF30K	50/127
LT-49VU10J	49/124	LT-50V54JF	50/127
LT-49VU10K	49/124	LT-50V54JF	50/127
LT-49V62JU	49/124	LT-50VU600	50/127
LT-49V93JU	49/124	LT-50V73JU	50/127
LT-49V94JU	49/124	LT-50VU63L	50/127
LT-49VU14J	49/124	LT-50VU63M	50/127
LT-49V14JU	49/124	LT-50VU73L	50/127
LT-49VU83J	49/124	LT-50VU73M	50/127
LT-49VU83K	49/124	LT-50VU980	50/127
LT-49VU73J	49/124	LT-50VU3000	50/127
LT-49VU73K	49/124	LT-50VU3005	50/127
LT-49VU53J	49/124	LT-50VU6905	50/127
LT-49VU53K	49/124	LT-50VU6955	50/127
LT-49V14JU	49/124	LT-50VU8000	50/127
LT-49VF43A	49/124	LT-50VA3000	50/127

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021

CI+-fähige Empfangsgeräte



JVC

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
LT-50VA6955	50/127	LT-55VU20K	55/140
LT-50VA8000	50/127	LT-55VU53T	55/140
LT-50VU8055	50/127	LT-55VU63J	55/140
LT-50VU6985	50/127	LT-55VU63K	55/140
LT-55V72AU	55/140	LT-55VU61K	55/140
LT-55V73AU	55/140	LT-55VU63I	55/140
LT-55V77JU	55/140	LT-55VU83I	55/140
LT-55VF52J	55/140	LT-55VU63M	55/140
LT-55VF52K	55/140	LT-55V73JU	55/140
LT-55VU72A	55/140	LT-55VU700	55/140
LT-55VU72J	55/140	LT-55V55LU	55/140
LT-55VU72K	55/140	LT-55VU63L	55/140
LT-55VU82J	55/140	LT-55VU73L	55/140
LT-55VU82K	55/140	LT-55VU73M	55/140
LT-55VU83A	55/140	LT-55VU83L	55/140
LT-55VU52J	55/140	LT-55VU83M	55/140
LT-55VU52K	55/140	LT-55VU980	55/140
LT-55VU92J	55/140	LT-55VU63I	55/140
LT-55VU92K	55/140	LT-55VUQ63I	55/140
LT-55VU10J	55/140	LT-55V65LUA	55/140
LT-55VU10K	55/140	LT-55VU3000	55/140
LT-55V82JU	55/140	LT-55VU3005	55/140
LT-55V93JU	55/140	LT-55VU6905	55/140
LT-55V94JU	55/140	LT-55VU6955	55/140
LT-55VU14J	55/140	LT-55VU8000	55/140
LT-55V14JU	55/140	LT-55VA3000	55/140
LT-55VU83K	55/140	LT-55VA6955	55/140
LT-55VU83J	55/140	LT-55VA8000	55/140
LT-55VU73K	55/140	LT-55VU8055	55/140
LT-55VU73J	55/140	LT-55VU8095	55/140
LT-55VU53K	55/140	LT-58VU3000	58/147
LT-55VU53J	55/140	LT-58VU6955	58/147
LT-55V14JU	55/140	LT-58VU8000	58/147
LT-55UV800	55/140	LT-58VA6955	58/147
LT-55UV900	55/140	LT-58VA8000	58/147
LT-55VU800	55/140	LT-58VU8055	58/147
LT-55VU900	55/140	LT-65V73AU	65/165
LT-55VU73T	55/140	LT-65V82AU	65/165
LT-55VU850	55/140	LT-65VF53A	65/165
LT-55VU950	55/140	LT-65VU83A	65/165
LT-55VU600	55/140	LT-65VU82J	65/165
LT-55VU20J	55/140	LT-65VU82K	65/165

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021

CI+-fähige Empfangsgeräte



JVC

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
LT-65VU92K	65/165
LT-65VU92J	65/165
LT-65V93JU	65/165
LT-65VU83K	65/165
LT-65VU83J	65/165
LT-65UV800	65/165
LT-65VU800	65/165
LT-65VU850	65/165
LT-65VU10J	65/165
LT-65VU10K	65/165
LT-65VU20J	65/165
LT-65VU20K	65/165
LT-65VU20I	65/165
LT-65VU83L	65/165
LT-65VU83M	65/165
LT-65VU93L	65/165
LT-65VU93M	65/165
LT-65VU980	65/165
LT-65V95LU	65/165
LT-65VU83I	65/165
LT-65VUQ83I	65/165
LT-65VU3000	65/165
LT-65VU3005	65/165
LT-65VU6955	65/165
LT-65VA8900	65/165
LT-65VU8000	65/165
LT-65VA6955	65/165
LT-65VA8000	65/165
LT-65VU8055	65/165
LT-75VU10J	75/190
LT-75VU10K	75/190
LT-75V19JU	75/190
LT-75VU83L	75/190
LT-75VU83M	75/190
LT-75VA8900	75/191
LT-75VU8000	75/191
LT-75VA8000	75/191

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Kendo

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
LED 20HD161 SAT SCHWARZ	20/50	24 LED 3221 B	24/61
LED 20HD172 SAT SCHWARZ	20/50	24 DVD 3221 B	24/61
LED 20HD161 SAT	20/51	LED26HD136 SAT Titan	26/66
LED 20HD173 SAT	20/51	LED26HD136 SAT weiss	26/66
LED 20HD183 TITAN	20/51	LED 28HD141 SAT SCHWARZ	28/71
LED 22FHD161 SAT SCHWARZ	22/55	LED 28HD141 SAT WEISS	28/71
LED 22FHD161 SAT WEISS	22/55	LED 28HD172 T2 Schwarz	28/71
22FHD136SATTIT	22/56	LED 28HD172 T2 Weiss	28/71
LED 22FHD172 T2 Schwarz	22/56	LED 28HD183 SCHWARZ	28/71
LED 22FHD172 T2 Weiss	22/56	LED 28HD183 WEIß	28/71
LED22FHD146SATSCHW.	22/56	LED 28HD183 WEISS	28/71
LED22FHD146SATWEISS	22/56	LED 28HD193 SCHWARZ	28/71
LED22FHD161SATSCHW.	22/56	LED 28HD193 WEISS	28/71
LED22FHD161SATWEISS	22/56	32FHD136 SAT	32/81
LED 22FHD183 SCHWARZ	22/56	32FHD146SAT	32/81
LED 22FHD183 WEIß	22/56	LED 32FHD146SAT	32/81
LED 22FHD183 WEISS	22/56	LED 32FHD166 SAT	32/81
22 LED 4201 B	22/56	LED 32FHD166 SAT SCHWARZ	32/81
LED 24DVD164 SAT SCHWARZ	24/60	LED 32FHD175 WIFI	32/81
LED 24HD161 SAT TITAN	24/60	LED 32HD1623D	32/81
24DVD138SATSCHW.	24/61	LED 32HD163 SAT SCHWARZ	32/81
24FHD136SAT.TIT	24/61	LED 32HD164 SAT SCHWARZ	32/81
LED 24DVD173 T2 Schwarz	24/61	LED 32HD172 SAT SCHWARZ	32/81
LED 24HD173 T2 Titan	24/61	LED32HD141SATSCH.	32/81
LED24DVD146SAT Sch.	24/61	LED32HD142SATSCH.	32/81
LED24DVD156SATSCHW	24/61	LED32HD161SATSCHW	32/81
LED24DVD164SATSCHW	24/61	LED 32FHD185 WiFi T2	32/81
LED24HD141SATtitan	24/61	LED 32HD182 T2 Schwarz	32/81
LED24HD151SATTITAN	24/61	LED 32HD183 T2 Schwarz	32/81
LED24HD161SATTITAN	24/61	LED 32FHD186 WiFi	32/81
LED 24HD183 T2 TITAN	24/61	LED 32HD193 SCHWARZ	32/81
LED 24DVD183 T2 SW	24/61	LED 32FHD196 WIFI	32/81
LED 24DVD183 T2 SCHWARZ	24/61	KENDO LED 32HD194 SCHWARZ	32/81
LED 24DVD193 SCHWARZ	24/61	32 LED 5201 B	32/81
LED 24HD193 TITAN	24/61	32 LED 5201 W	32/81
LED 24DVD194 SCHWARZ	24/61	32 LED 2201 B	32/81
24 DVD 3201 B	24/61	32 LED 2202 B	32/81
24 LED 3201 T	24/61	32 LED 5211 T	32/81
24 LED 2201 B	24/61	32 LED 5211 B	32/81
24 LED 3211 T	24/61	32 LED 5211 W	32/81
24 DVD 3211 B	24/61	32 LED 5221 B	32/81
24 LED 2221 B	24/61	32 LED 5221 W	32/81

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Kendo

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
LED 39FHD161 SAT SCHWARZ	39/98	LED 55FHD172 SMART	55/140
LED 39FHD165 SMART	39/99	LED 55UHD187 WIFI	55/140
LED 39HD181 T2	39/99	55 LED 8201 B	55/140
LED 40FHD162 SAT SCHWARZ	40/101	LED 65FHD166 Wifi	65/165
LED 40FHD167 SAT SCHWARZ	40/101	LED 65UHD176 WIFI	65/165
LED 40FHD175 WIFI	40/101	65 LED 8201 B	65/165
40FHD136 SAT	40/102		
40FHD147SATsch	40/102		
LED 40FHD147SATsch	40/102		
LED 40FHD175 WIFI	40/102		
LED40FHD146SATtitan	40/102		
LED40FHD166SATSCHW	40/102		
LED 40FHD183 WIFI	40/102		
LED 40FHD193 WIFI	40/102		
40 LED 5201 B	40/102		
40 LED 5201 W	40/102		
LED 42FHD151 WIFI	42/107		
LED 42FHD161SMART	42/107		
LED 43FHD175 WIFI	43/109		
LED 43FHD176 WIFI T2	43/109		
LED 43UHD176 WIFI	43/109		
LED 43FHD183 WIFI	43/109		
LED 43UHD186 WIFI	43/109		
LED 43UHD196 WIFI	43/109		
LED 43FHD193 WIFI	43/109		
43 LED 5201 B	43/109		
T43EX4520	43/109		
43 LED 5201 B	43/109		
43 LED 5221 B	43/109		
LED 48FHD162 SMART	48/121		
LED 48FHD175 WIFI	48/121		
LED 49FHD161 SM.	49/124		
LED 49UHD176 WIFI	49/124		
LED 49UHD186 WIFI	49/124		
50FHD155 WIFI	50/127		
LED 50FHD155	50/127		
LED 50FHD155 WIFI	50/127		
LED 50FHD175 WiFi	50/127		
LED 50UHD195 WIFI	50/127		
50LED6201B	50/127		
50 LED 8201 B	50/127		
LED 55FHD172 SMART	55/124		

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021

CI+-fähige Empfangsgeräte



LG

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
19LS3500	19/48	26LN460R-ZJ	26/66
19LS350S	19/48	26LN4607-ZJ	26/66
19MN43D-PZ	19/48	26LN450U-ZB	26/66
M2252D	22/56	26LN450B-ZB	26/66
M2255D	22/56	26LN4505-ZB	26/66
22LS3500	22/56	26LN4503-ZB	26/66
22LS3510	22/56	26LN450R-ZB	26/66
22LS3590	22/56	26LN457U-ZI	26/66
22LS350S	22/56	26LN457B-ZI	26/66
22LN460U-ZI	22/56	26LN4575-ZI	26/66
22LN450U-ZB	22/56	26LN4573-ZI	26/66
22LN457U-ZI	22/56	26MA33D-PZ	26/66
22MA33D-PZ	22/56	26MA33V-PZ	26/66
22MA33V-PZ	22/56	27MS53V-PZ	27/68
22MN43D-PZ	22/56	27MS53S-PZ	27/68
22MA53V-PZ	22/56	27MS73V-PZ	27/68
22MA53D-PZ	22/56	27MS73S-PZ	27/68
M2382D	23/58	27MT93V-PZ	27/68
DM2382D	23/58	27MT93S-PZ	27/68
M2352D	23/58	27MA43T-PZ	27/68
DM2352D	23/58	27MA43D-PZ	27/68
23MA53V-PZ	23/58	27MA53V-PZ	27/68
23MA53D-PZ	23/58	27MA53D-PZ	27/68
23MA73D-PZ	23/58	27MA73D-PZ	27/68
23MA73V-PZ	23/58	27MA73V-PZ	27/68
24MS53V-PZ	24/60	M2752D	27/69
24MS53S-PZ	24/60	DM2752D	27/69
24MN33D-PZ	24/60	M2755D	27/69
24MN33V-PZ	24/60	28LN450U-ZB	28/71
24MN43D-PZ	24/60	28LN457U-ZI	28/71
24MN43T-PZ	24/60	28MT42VF-PZ	28/71
24MA53V-PZ	24/60	29LN460U-ZJ	29/73
M2482D	24/61	29LN460R-ZJ	29/73
M2452D	24/61	29LN4607-ZJ	29/73
26CS460	26/66	29LN450U-ZB	29/73
26CS460S	26/66	29LN450B-ZB	29/73
26LS3500	26/66	29LN4505-ZB	29/73
26LS3510	26/66	29LN4503-ZB	29/73
26LS3590	26/66	29LN450R-ZB	29/73
26LS350S	26/66	29LN457U-ZI	29/73
26LS359S	26/66	29LN457B-ZI	29/73
26LN460U-ZJ	26/66	29LN4575-ZI	29/73

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021

CI+-fähige Empfangsgeräte



LG

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
29LN4573-ZI	29/73	37LS3400	37/94
29MN33D-PZ	29/73	37LS340S	37/94
29MN33V-PZ	29/73	37LM611S	37/94
32LA613S-ZB	32/80	37LS5600	37/94
32LA6136-ZB	32/80	37LS560S	37/94
32LN540S-ZA	32/80	39LN5406-ZA	39/99
32LN5406-ZA	32/80	39LN540S-ZA	39/99
32LN5405-ZA	32/80	39LA6208-ZA	39/99
32LN540R-ZA	32/80	39LN5758-ZE	39/99
32LA6208-ZA	32/80	39LN5778-ZK	39/99
32LA6608-ZA	32/80	40LJ500V-ZB	40/102
32LA6678-ZB	32/80	42PA4500-ZF	42/106
32LN5758-ZE	32/80	42PA4500-ZM	42/106
32LN5778-ZK	32/80	42CS460	42/107
32LN6108-ZB	32/80	42CS460S	42/107
32LD420-ZA	32/81	42CS560	42/107
32CS460	32/81	42LM580S	42/107
32CS460S	32/81	42LM3400	42/107
32CS560	32/81	42LM340S	42/107
32LM580S	32/81	42LS3400	42/107
32LM3400	32/81	42LS340S	42/107
32LM340S	32/81	42LS3450	42/107
32LS3400	32/81	42LM615S	42/107
32LS340S	32/81	42LS5600	42/107
32LS3450	32/81	42LS5610	42/107
32LS3500	32/81	42LS5620	42/107
32LS3510	32/81	42LS560S	42/107
32LS3590	32/81	42LA613S-ZB	42/107
32LS350S	32/81	42LA6136-ZB	42/107
32LS359S	32/81	42LN5406-ZA	42/107
32LM611S	32/81	42LN540S-ZA	42/107
32LS5600	32/81	42LA6208-ZA	42/107
32LS5610	32/81	42LA6408-ZA	42/107
32LS5620	32/81	42LA6418-ZC	42/107
32LS560S	32/81	42LA6608-ZA	42/107
32LJ500U-ZB	32/81	42LA6678-ZB	42/107
32LJ502U-ZB	32/81	42LA6908-ZB	42/107
37LN540R-ZA	37/93	42LA6918-ZA	42/107
37LN540S-ZA	37/93	42LA6928-ZC	42/107
37LM580S	37/94	42LA7408-ZB	42/107
37LM3400	37/94	42LN5708-ZA	42/107
37LM340S	37/94	42LN5758-ZE	42/107

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021

CI+-fähige Empfangsgeräte



LG

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
42LN5778-ZK	42/107	50LA6208-ZA	50/168
42LN6108-ZB	42/107	50LA6608-ZA	50/168
42LA7909-ZA	42/107	50LA6678-ZB	50/168
42LA8609-ZA	42/107	50LN5758-ZE	50/168
43LJ500V-ZB	43/109	50LN5778-ZK	50/168
47CM960S	47/119	50PH670S-ZD	50/168
47CS560	47/119	50PH6708-ZD	50/168
47LM580S	47/119	50PH670V-ZD	50/168
47LM615S	47/119	50PH672V-ZD	50/168
47LS5600	47/119	50PH470U-ZD	50/168
47LS5610	47/119	50PH660S-ZA	50/168
47LS5620	47/119	50PH6608-ZA	50/168
47LS560S	47/119	50PH470U-ZD	50/168
47LA6136-ZB	47/148	55LA6208-ZA	55/139
47LA613S-ZB	47/148	55LA6408-ZA	55/139
47LN540S-ZA	47/148	55LA6418-ZC	55/139
47LA6208-ZA	47/148	55LA6608-ZA	55/139
47LA6408-ZA	47/148	55LA6678-ZB	55/139
47LA6418-ZC	47/148	55LA6908-ZB	55/139
47LA6608-ZA	47/148	55LA6918-ZA	55/139
47LA6678-ZB	47/148	55LA6928-ZC	55/139
47LA6908-ZB	47/148	55LA7108-ZA	55/139
47LA6918-ZA	47/148	55LA7408-ZB	55/139
47LA6928-ZC	47/148	55LN5758-ZE	55/139
47LA7108-ZA	47/148	55LA7909-ZA	55/139
47LA7408-ZB	47/148	55LA8609-ZA	55/139
47LN5758-ZE	47/148	55LA9609-ZA	55/139
47LN5778-ZK	47/148	55EA8809-ZA	55/139
47LN6108-ZB	47/148	55EA9809-ZA	55/139
47LA7909-ZA	47/148	55LA9709-ZA	55/139
47LA8609-ZA	47/148	55EA8809-ZF	55/139
47LA9609-ZA	47/148	55LA9659-ZA	55/139
47EA8809-ZA	47/148	55LM615S	55/140
50LS4000	50/127	60PA5500-ZB	60/152
50PA4500-ZF	50/127	60PA6500-ZA	60/152
50PA5500-ZB	50/127	60PA5500-ZH	60/152
50PA6500-ZA	50/127	60PA6500-ZG	60/152
50PA4500-ZM	50/127	60LA6208-ZA	60/152
50PA5500-ZH	50/127	60LA7408-ZA	60/152
50PA6500-ZG	50/127	60LN5758-ZE	60/152
50LN540S-ZA	50/168	60LA8609-ZA	60/152
50LN5406-ZA	50/168	60PH670S-ZD	60/152

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021

CI+-fähige Empfangsgeräte



LG

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
60PH6708-ZD	60/152
60PH670V-ZD	60/152
60PH672V-ZD	60/152
60PH470U-ZD	60/152
60PH660S-ZA	60/152
60PH6608-ZA	60/152
60PH660V-ZA	60/152
65LA9709-ZA	65/165
65LA9659-ZA	65/165
70LA8609-ZA	70/177
75EA9809-ZA	75/190,5
84LM9609-ZD	84/213

Luxor

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
DL43U550T1CW	43/109
DL50U550T1CW	50/127
DL55U550T1CW	55/140
DL58U550T1CW	58/147
DL65U550T1CW	65/165

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Medion

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
MD21414 NL-A	22/56	MD32033 NL-A	49/124
MD30117 EU	32/81	MD32041 DK-A	49/124
MD31233 EU	32/81	MD31351 EU-A	49/124
MD31425 EU	32/81	MD31376 EU-A	49/124
MD31290 DE	32/81	MD32030 AT-A	49/124
MD31403 EU	32/81	MD32030 CH-A	49/124
MD31336 EU	39/99	MD32032 AT-A	49/124
MD30118 EU	39/99	MD32032 CH-A	49/124
MD31426 EU	39/99	MD31512 EU	49/124
MD31404 EU	39/99	MD31492 EU	49/124
MD31420 EU	40/102	MD32090 EU	49/124
MD31510 EU	40/102	MD31380 EU	50/127
MD31490 EU	40/102	MD31422 EU	50/127
MD31360 EU-A	43/109	MD32025	50/127
MD31398 BE-A	43/109	MD32025 DEN	50/127
MD31350 EU-A	43/109	MD32025 DES	50/127
MD31375 EU-A	43/109	MD31326 EU	50/127
MD31390 AT-A	43/109	MD31338 EU	50/127
MD31390 CH-A	43/109	MD30011 EU	50/127
MD31360 EU-A	43/109	MD32881 EU	50/127
MD31421 EU	43/109	MD32301 EU	50/127
MD31325 EU	43/109	MD31452 EU	50/127
MD31337 EU	43/109	MD31541 EU	50/127
MD31511 EU	43/109	MD33981 EU	50/127
MD31491 EU	43/109	MD31590	50/127
MD30010 EU	43/109	MD31242	50/127
MD31810 EU	43/109	MD31242 EU	50/127
MD30119 EU	43/109	MD31521 EU	50/127
MD32300 EU	43/109	MD31296 IE-A	55/140
MD31427 EU	43/109	MD31296 UK-A	55/140
MD31451 EU	43/109	MD31352 EU-A	55/140
MD31540 EU	43/109	MD31377 EU-A	55/140
MD32210 EU	43/109	MD31385 BE-A	55/140
MD33980 EU	43/109	MD32031 AT-A	55/140
MD31241 EU	43/109	MD31385 NL-A	55/140
MD31520 EU	43/109	MD31381 EU	55/140
MD33110 EU	43/109	MD31423 EU	55/140
MD31405 EU	43/109	MD31513 EU	55/140
MD31361 EU-A	48/122	MD30012 EU	55/140
MD31361 EU-A	48/122	MD31811 EU	55/140
MD31198 BE-A	49/124	MD32091 EU	55/140
MD32030 DE-A	49/124	MD32302 EU	55/140

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Medion

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
MD31453 EU	55/140
MD31542 EU	55/140
MD32211 EU	55/140
MD33982 EU	55/140
MD31243 EU	55/140
MD31523 EU	55/140
MD33111 EU	55/140
MD30014	55/140
MD30014	55/140
MD30015	55/140
MD31658 EU	58/147
MD31454 EU	58/147
MD31543 EU	58/147
MD31578 EU	58/147
MD31244 EU	58/147
MD31524 EU	58/147
MD31281 DES-A	65/165
MD31292 AT-A	65/165
MD31292 CH-A	65/165
MD31292 DES-A	65/165
MD31353 EU-A	65/165
MD31382 EU	65/165
MD31399 EU	65/165
MD31424 EU	65/165
MD32027 DES	65/165
MD32027 DES	65/165
MD31514 EU	65/165
MD32065 DE	65/165
MD30013 EU	65/165
MD32092 EU	65/165
MD31455 EU	65/165
MD31544 EU	65/165
MD32212 EU	65/165
MD31579 EU	65/165
MD30065	65/165
MD30065	65/165
MD33990 EU	65/165
MD32066 DEN	65/165
MD32066 DES	65/165
MD31245 EU	65/165
MD31525 EU	65/165
MD33112 EU	65/165

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
MD30017	65/165
MD31565	65/165
MD31975	75/190
MD32028 DES	75/190
MD31526 EU	75/191

Nabo

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
65 UA7000	65/165

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021

CI+-fähige Empfangsgeräte



Nokia

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
Smart TV 2400A	24/61
Smart TV 3200A	32/81
Smart TV 3200B	32/81
Smart TV 3200HD	32/81
Smart TV 3900A	39/99
Smart TV 4300B	43/109
Smart TV 4300A	43/109
QLED Smart TV 4300D	43/109
Smart TV 5000A	50/127
QLED Smart TV 5000D	50/127
Smart TV 5500A	55/140
QLED Smart TV 5500D	55/140
Smart TV 5800A	58/147
QLED Smart TV 6500D	65/165
Smart TV 6500A	65/165
Smart TV 7500A	75/191

Nordmende

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
Wegavision UHD43B	43/109
Wegavision UHD50B	50/127
Wegavision UHD55B	55/140
Wegavision OLED55A	55/140
Wegavision OLED65A	65/165

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021

CI+-fähige Empfangsgeräte



ok

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
OLE 20550-B	20/50	ODL 40651F-TB	40/102
OLE 20550-B SAT	20/50	ODL 40650U-TIB	40/102
OLE 22550-B	22/55	ODL 40650UV-TIB	40/102
OLE 22550-W	22/55	ODL 43650F-TIB	43/109
OLE 24550-B	24/60	ODL 43650F-TIB	43/109
OLE 24550-B DVD	24/60	ODL 43650U-TB	43/109
OLE 24550-B SAT	24/60	ODL 43850UV-TFB	43/109
OLE 24550-W SAT	24/60	ODL 43750UV-TFB	43/109
OLE 24650H-TB	24/61	ODL 48555-B SAT	48/121
OLE 24650H-TB DVD 12V	24/61	ODL 48650F-TIB	48/122
XH24A101V	24/61	ODL 50650UV-TIB	50/127
OLE 24651H-TB	24/61	ODL 50850UV-TFB	50/127
OLE 24651H-TB DVD 12V	24/61	ODL 55651U-TIB	55/140
ODL 24850GV-TB	24/61	ODL 55750UV-TFB	55/140
ODL 24850HV-TB DVD	24/61	ODL-55750UV-TFB	55/140
OLE 24850GV-TB	24/61	55850UV-TFB	55/140
OLE 24850HV-TB	24/61	ODL 55850UV-TFB	55/140
OLE 24850HV-TB DVD	24/61	ODL 58850UV-TFB	58/147
ODL32150TI-B	32/81	ODL 65650U-TIB	65/165
ODL 32550-B	32/81	ODL 65850UV-TFB	65/165
ODL 32550-B SAT	32/81		
ODL 32550-W SAT	32/81		
ODL 32650F-TB	32/81		
ODL 32650F-TIB	32/81		
ODL 32650F-TIW	32/81		
ODL 32650H-TB	32/81		
OLE 32650F-TIB	32/81		
ODL 32651F-TIB	32/81		
ODL 32651F-TIW	32/81		
ODL 32651H-TW	32/81		
ODL 32652F-TIB	32/81		
ODL 32651H-TB DVD	32/81		
ODL 32652F-TIW	32/81		
ODL 32653FV-TIB	32/81		
ODL 32653FV-TIW	32/81		
ODL 32850FV-TIB	32/81		
ODL 39550-B	39/98		
ODL 39550-B SAT	39/98		
ODL 39650H-TB	39/99		
ODL 39650F-TB	39/99		
ODL 40555-B SAT	40/101		
ODL 40650F-TB	40/102		

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Panasonic

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
TX-L19XM6E	19/47	TX-L37ETF52	37/94
TX-19AW400TS	19/48	TX-L37ETN53	37/94
TX-L24XM6E	24/60	TX-L37ETS51	37/94
TX-L24XW6	24/61	TX-L37ETX54	37/94
TX-24ASW504	24/61	TX-L37EW5S	37/94
TX-24G310E	24/61	TX-L37EW5	37/94
TX-24GW324	24/61	TX-L37E5E	37/94
TX-L32ETW5W	32/80	TX-L39EW6	39/98
TX-L32ET60ETS	32/80	TX-L39EW6K	39/98
TX-L32ETW60TS	32/80	TX-L39EW6W	39/98
TX-L32EW6	32/80	TX-L39EM6E	39/98
TX-L32EM6E	32/80	TX-L39B6E	39/98
TX-L32XM6E	32/80	TX-L39B6ES	39/98
TX-L32B6E	32/80	TX-L39ES61	39/98
TX-L32B6ES	32/80	TX-L39EF62	39/98
TX-L32ES61	32/80	TX-L39EN63	39/98
TX-L32EF62	32/80	TX-L39EN63	39/98
TX-L32EN63	32/80	TX-39ASW750TS	39/99
TX-L32EN63	32/80	TX-39ASW754	39/99
TX-L32ETW5	32/81	TX-39ASW654	39/99
TX-L32ETF52	32/81	TX-39ASF657	39/99
TX-L32ETN53	32/81	TX-39ASN658	39/99
TX-L32ETS51	32/81	TX-39AST656	39/99
TX-L32ETX54	32/81	TX-39ASX659	39/99
TX-L32EW5S	32/81	TX-39ASW600TS	39/99
TX-L32EW5	32/81	TX-39ASW604	39/99
TX-L32E5E	32/81	TX-39ASW604W	39/99
TX-L32X5E	32/81	TX-39ASW504	39/99
TX-32ASW604W	32/81	TX-39AW404	39/99
TX-32ASF607	32/81	TX-39AW304	39/99
TX-32ASN608	32/81	TX-40AXW634	40/102
TX-32AST606	32/81	TX-L42DTW60	42/106
TX-32ASX609	32/81	TX-L42FT60ETS	42/106
TX-32ASW501TS	32/81	TX-L42FTW60	42/106
TX-32ASW504	32/81	TX-L42FTW60TS	42/106
TX-32AW404	32/81	TX-L42ETW60	42/106
TX-32AW304	32/81	TX-L42B6E	42/106
TX-32G310E	32/81	TX-L42B6ES	42/106
TX-32G320E	32/81	TX-L42ETS61	42/106
TX-32GW324	32/81	TX-L42ETF62	42/106
TX-L37ETW5W	37/93	TX-L42ETN63	42/106
TX-L37ETW5	37/94	TX-L42ETN63	42/106

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Panasonic

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
TX-L42WT50E	42/107	TX-55JXW714	43/109
TX-P42GT50E	42/107	TX-65JXW704	43/109
TX-L42DT50E	42/107	TX-65JXW714	43/109
TX-L42ETW5	42/107	TX-75JXW704	43/109
TX-L42ETW50	42/107	TX-75JXW714	43/109
TX-L42ETF52	42/107	TX-L47WT50E	47/119
TX-L42ETN53	42/107	TX-L47DT50E	47/119
TX-L42ETS51	42/107	TX-L47ETW5	47/119
TX-L42ETX54	42/107	TX-L47ETW50	47/119
TX-L42EW5S	42/107	TX-L47ETF52	47/119
TX-L42EW5TS	42/107	TX-L47ETN53	47/119
TX-L42EW5	42/107	TX-L47ETS51	47/119
TX-L42E5E	42/107	TX-L47ETX54	47/119
TX-L42E5ETS	42/107	TX-L47EW5	47/119
TX-P42X50E	42/107	TX-L47E5E	47/119
TX-P42UT50E	42/107	TX-L47WTW60	47/119
TX-P42STW50	42/107	TX-L47DTW60	47/119
TX-L42ETW5W	42/107	TX-L47FTW60	47/119
TX-P42GTW60	42/107	TX-L47ETW60	47/119
TX-P42STW60	42/107	TX-47ASW754	47/119
TX-P42X60E	42/107	TX-47ASW654	47/119
TX-L42DT60ETS	42/107	TX-47ASF757	47/119
TX-L42EW6	42/107	TX-47ASN758	47/119
TX-L42EW6K	42/107	TX-47AST756	47/119
TX-L42EW6W	42/107	TX-47ASX759	47/119
TX-42ASW754	42/107	TX-47ASM655	47/119
TX-42ASW654	42/107	TX-48AXW634	48/122
TX-42ASF657	42/107	TX-L50DTW60	50/126
TX-42ASM655	42/107	TX-L50ETW60	50/126
TX-42ASN658	42/107	TX-L50EM6E	50/126
TX-42AST656	42/107	TX-L50B6E	50/126
TX-42ASX659	42/107	TX-L50ETS61	50/126
TX-42ASW604	42/107	TX-L50ETF62	50/126
TX-42ASW604W	42/107	TX-L50ETN63	50/126
TX-42ASW504	42/107	TX-L50ETN63	50/126
TX-42AW404	42/107	TX-P50VT50E	50/127
TX-43G320E	43/109	TX-P50GT50E	50/127
TX-43JXW704	43/109	TX-P50UT50E	50/127
TX-43JXW714	43/109	TX-P50X50E	50/127
TX-50JXW704	43/109	TX-P50STW50	50/127
TX-50JXW714	43/109	TX-P50VTW60	50/127
TX-55JXW704	43/109	TX-P50GTW60	50/127

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Panasonic

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
TX-P50STW60	50/127
TX-P50X60E	50/127
TX-50AXW804	50/127
TX-50ASW654	50/127
TX-50ASW604	50/127
TX-50ASW504	50/127
TX-50AW404	50/127
TX-50AW304	50/127
TX-L55WTW60	55/139
TX-L55DTW60	55/139
TX-L55ETW60	55/139
TX-P55VT50E	55/140
TX-L55WT50E	55/140
TX-L55DT50E	55/140
TX-L55ETW5	55/140
TX-P55STW50	55/140
TX-P55VTW60	55/140
TX-P55STW60	55/140
TX-55AXW634	55/140
TX-55ASW754	55/140
TX-55ASW654	55/140
TX-55ASF757	55/140
TX-55ASN758	55/140
TX-55AST756	55/140
TX-55ASX759	55/140
TX-55ASM655	55/140
TX-55AXW904	55/140
TX-58AXW804	58/147
TX-L60DTW60	60/151
TX-60ASW654	60/152
TX-P60ZT60E	60/153
TX-P65VT50E	65/165
TX-P65STW50	65/165
TX-P65VTW60	65/165
TX-P65STW60	65/165
TX-65AXW804	65/165
TX-65AXW904	65/165
TX-85XW944	85/216

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Philips

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
20PFL3108H/12	20/51	24PHT5219/12	24/61
20PHH4109/88	20/51	24PFS4022/12	24/61
20PHK4109/12	20/51	24PFS4032/12	24/61
22PFH4109/88	22/56	24PFT4022/12	24/61
22PFK4000/12	22/56	24PFT4032/12	24/61
22PFK4109/12	22/56	24PHS4022/12	24/61
22PFK4209/12	22/56	24PHS4032/12	24/61
22PFK4209/12	22/56	24PHT4022/12	24/61
22PFL3108H/12	22/56	24PHT4032/12	24/61
22PFL4008K/12	22/56	24PFS5242/12	24/61
22PFL4208K/12	22/56	24PFS5603/12	24/61
22PFS4031/12	22/56	24PFT5603/12	24/61
22PFT4000/12	22/56	24PFS5863/12	24/61
22PFT4031/12	22/56	24PFS5703/12	24/61
22PFT4109/12	22/56	24PFT5703/12	24/61
22PFT4209/12	22/56	24PFS5303/12	24/61
22PFS4022/12	22/56	24PFT5303/12	24/61
22PFS4232/12	22/56	24PHS4354/12	24/61
22PFT4022/12	22/56	24PHS4304/12	24/61
22PFT4232/12	22/56	24PFS5505/12	24/61
22PFS5403/12	22/56	24PFS5525/12	24/61
22PFS5303/12	22/56	24PFS5535/12	24/61
22PFT5303/12	22/56	24PFS6805/12	24/61
23PHK4009/12	23/58	24PFS6855/12	24/61
24PFK5211/12	24/61	24PFS5505/12	24/61
24PFL3108H/12	24/61	24PFS5525/12	24/61
24PFL4008K/12	24/61	24PFS5535/12	24/61
24PFL4208K/12	24/61	24PFS6805/12	24/61
24PFL4228K/12	24/61	24PFS6855/12	24/61
24PFS5231/12	24/61	32PFH4109/88	32/81
24PFT5211/12	24/61	32PFH5300/88	32/81
24PHH4109/88	24/61	32PFH5509/88	32/81
24PHH5219/88	24/61	32PFK4009/12	32/81
24PHK4000/12	24/61	32PFK4100/12	32/81
24PHK4109/12	24/61	32PFK4101/12	32/81
24PHK5210/12	24/61	32PFK4109/12	32/81
24PHK5619/12	24/61	32PFK4309/12	32/81
24PHS4031/12	24/61	32PFK5109/12	32/81
24PHT4000/12	24/61	32PFK5300/12	32/81
24PHT4031/12	24/61	32PFK5500/12	32/81
24PHT4109/12	24/61	32PFK5509/12	32/81
24PHT5210/12	24/61	32PFK6500/12	32/81

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Philips

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
32PFL3158K/12	32/81	32PHT4109/12	32/81
32PFL3208K/12	32/81	32PHT4131/12	32/81
32PFL3258K/12	32/81	32PHT4201/12	32/81
32PFL4258K/12	32/81	32PHT4509/12	32/81
32PFL4268K/12	32/81	32PHT5301/12	32/81
32PFL4308K/12	32/81	32PHT5302/12	32/81
32PFL4508K/12	32/81	49PFS5302/12	32/81
32PFL5008K/12	32/81	32PFS4132/12	32/81
32PFL5018K/12	32/81	32PFT4132/12	32/81
32PFL6007H/12	32/81	32PHS4032/12	32/81
32PFL6007K/12	32/81	32PHS4112/12	32/81
32PFL6067H/12	32/81	32PHS4132/12	32/81
32PFL6087H/12	32/81	32PHT4032/12	32/81
32PFL6087K/12	32/81	32PHT4112/12	32/81
32PFS4131/12	32/81	32PHT4132/12	32/81
32PFS5362/12	32/81	32PFS5603/12	32/81
32PFS5501/12	32/81	32PFT5603/12	32/81
32PFS5709/12	32/81	32PFS5863/12	32/81
32PFS6401/12	32/81	32PFS5823/12	32/81
32PFS6402/12	32/81	32PFS5803/12	32/81
32PFT4100/12	32/81	32PHS4503/12	32/81
32PFT4101/12	32/81	32PHT4503/12	32/81
32PFT4131/12	32/81	32PHS4203/12	32/81
32PFT5300/12	32/81	32PHT4203/12	32/81
32PFT5362/12	32/81	32PHS4504/12	32/81
32PFT5501/12	32/81	32PHS4503/12M	32/81
32PFT5509/12	32/81	32PHT4503/12M	32/81
32PHH4109/88	32/81	32PHS5505/12	32/81
32PHH4509/88	32/81	32PHS5525/12	32/81
32PHK4009/12	32/81	32PFS6805/12	32/81
32PHK4100/12	32/81	32PFS6855/12	32/81
32PHK4101/12	32/81	32PFS6905/12	32/81
32PHK4109/12	32/81	32PHS6605/12	32/81
32PHK4201/12	32/81	32PFS6906/12	32/81
32PHK4309/12	32/81	32PHS4504/12	32/81
32PHK4509/12	32/81	32PHS4503/12M	32/81
32PHS4001/12	32/81	32PHT4503/12M	32/81
32PHS4131/12	32/81	32PHS5505/12	32/81
32PHS5301/12	32/81	32PHS5525/12	32/81
32PHS5302/12	32/81	32PFS6805/12	32/81
32PHT4100/12	32/81	32PFS6855/12	32/81
32PHT4101/12	32/81	32PFS6905/12	32/81

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Philips

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
32PHS6605/12	32/81	40PFS5501/12	40/102
32PFS6906/12	32/81	40PFS5709/12	40/102
37PFL6007H/12	37/94	40PFS6719/12	40/102
37PFL6007K/12	37/94	40PFT4100/12	40/102
37PFL6777H/12	37/94	40PFT4101/12	40/102
37PFL6777K/12	37/94	40PFT4109/12	40/102
39PFL3108K/12	39/99	40PFT4509/12	40/102
39PFL3208K/12	39/99	40PFT5300/12	40/102
39PFL4208K/12	39/99	40PFT5501/12	40/102
39PHS4112/12	39/99	40PFT5509/12	40/102
39PHT4112/12	39/99	40PFT6300/12	40/102
40PFH4109/88	40/102	40PUK6400/12	40/102
40PFH4509/88	40/102	40PUK6809/12	40/102
40PFH5300/88	40/102	40PUS6809/12	40/102
40PFH5509/88	40/102	40PUT6400/12	40/102
40PFK4009/12	40/102	42PDL6907H/12	42/107
40PFK4100/12	40/102	42PDL6907K/12	42/107
40PFK4101/12	40/102	42PFH6109/88	42/107
40PFK4109/12	40/102	42PFK5199/12	42/107
40PFK4201/12	40/102	42PFK5209/12	42/107
40PFK4309/12	40/102	42PFK6109/12	42/107
40PFK4509/12	40/102	42PFK6549/12	42/107
40PFK5109/12	40/102	42PFK6559/12	42/107
40PFK5300/12	40/102	42PFK6589/12	42/107
40PFK5500/12	40/102	42PFK7109/12	42/107
40PFK5509/12	40/102	42PFK7179/12	42/107
40PFK6300/12	40/102	42PFK7189/12	42/107
40PFK6510/12	40/102	42PFK7199/12	42/107
40PFK6540/12	40/102	42PFK7509/12	42/107
40PFK6550/12	40/102	42PFL3108K/12	42/107
40PFK6560/12	40/102	42PFL3208K/12	42/107
40PFK6580/12	40/102	42PFL4208K/12	42/107
40PFK6719/12	40/102	42PFL5008K/12	42/107
40PFL4308K/12	40/102	42PFL5028K/12	42/107
40PFL4418K/12	40/102	42PFL5038K/12	42/107
40PFL4508K/12	40/102	42PFL6007H/12	42/107
40PFL4528K/12	40/102	42PFL6007K/12	42/107
40PFL6507K/12	40/102	42PFL6008K/12	42/107
40PFL7007H/12	40/102	42PFL6057H/12	42/107
40PFL7007K/12	40/102	42PFL6057K/12	42/107
40PFL8007K/12	40/102	42PFL6067H/12	42/107
40PFL8008S/12	40/102	42PFL6067K/12	42/107

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Philips

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
42PFL6097H/12	42/107	43PUS7150/12	43/109
42PFL6097K/12	42/107	43PUS7202/12	43/109
42PFL6158K/12	42/107	43PUT6101/12	43/109
42PFL6188K/12	42/107	43PUT6201/12	43/109
42PFL6198K/12	42/107	43PUT6401/12	43/109
42PFL6678K/12	42/107	49PFS4131/12	43/109
42PFL6687H/12	42/107	49PFT4131/12	43/109
42PFL6687K/12	42/107	49PUK4900/12	43/109
42PFL6877H/12	42/107	43PFS4112/12	43/109
42PFL6877K/12	42/107	43PFS4132/12	43/109
42PFL6907H/12	42/107	43PFT4112/12	43/109
42PFL6907K/12	42/107	43PFT4132/12	43/109
42PFL7008K/12	42/107	43PUS6162/12	43/109
42PFL7108K/12	42/107	43PUS6262/12	43/109
42PFS7109/12	42/107	43PUT6162/12	43/109
42PFS7189/12	42/107	43PUT6262/12	43/109
42PFS7199/12	42/107	43PUS6412/12	43/109
42PFS7509/12	42/107	43PUS7393/12	43/109
42PFT6109/12	42/107	43PUS7383/12	43/109
42PUK7809/12	42/107	43PUS7373/12	43/109
42PUS7809/12	42/107	43PUS7363/12	43/109
43PFS4001/12	43/109	43PUS7303/12	43/109
43PFS4131/12	43/109	43PUS6753/12	43/109
43PFS5301/12	43/109	43PUS6703/12	43/109
43PFS5302/12	43/109	43PUS6523/12	43/109
43PFT4131/12	43/109	43PUS6503/12	43/109
43PFT5301/12	43/109	43PFS5823/12	43/109
43PFT5302/12	43/109	43PFS5803/12	43/109
43PUH6101/88	43/109	43PFS5503/12	43/109
43PUH6201/88	43/109	43PFT5503/12	43/109
43PUK4900/12	43/109	43PFT4203/12	43/109
43PUK7100/12	43/109	43PUS6814/12	43/109
43PUS6031/12	43/109	43PUS6804/12	43/109
43PUS6031S/12	43/109	43PUS6754/12	43/109
43PUS6101/12	43/109	43PUS6704/12	43/109
43PUS6201/12	43/109	43PUS6554/12	43/109
43PUS6401/12	43/109	43PUS6504/12	43/109
43PUS6432/12	43/109	43PUS7394/12	43/109
43PUS6452/12	43/109	43PUS7354/12	43/109
43PUS6501/12	43/109	43PUS7334/12	43/109
43PUS6551/12	43/109	43PUS7304/12	43/109
43PUS7100/12	43/109	43PFS5503/12M	43/109

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Philips

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
43PFT5503/12M	43/109	43PUS7556/12	43/109
43PFS5505/12	43/109	43PUS8506/12	43/109
43PFS5525/12	43/109	43PUS8536/12	43/109
43PUS7805/12	43/109	43PUS8546/12	43/109
43PUS7855/12	43/109	43PUS8556/12	43/109
43PUS8105/12	43/109	43PUS7406/12	43/109
43PUS8505/12	43/109	43PUS7906/12	43/109
43PUS8535/12	43/109	43PUS7956/12	43/109
43PUS8545/12	43/109	43PUS8106/12	43/109
43PUS8555/12	43/109	46PDL8908S/12	46/117
43PUS9235/12	43/109	46PFL3108K/12	46/117
43PFS6805/12	43/109	46PFL3118K/12	46/117
43PFS6855/12	43/109	46PFL3208K/12	46/117
43PUS7505/12	43/109	46PFL4208K/12	46/117
43PUS7555/12	43/109	46PFL4508K/12	46/117
43PUS7506/12	43/109	46PFL4528K/12	46/117
43PUS7556/12	43/109	46PFL6507K/12	46/117
43PUS8506/12	43/109	46PFL7007H/12	46/117
43PUS8536/12	43/109	46PFL7007K/12	46/117
43PUS8546/12	43/109	46PFL8007K/12	46/117
43PUS8556/12	43/109	46PFL8008S/12	46/117
43PUS7406/12	43/109	46PFL9707S/12	46/117
43PUS7906/12	43/109	46PFS8009/12	46/117
43PUS7956/12	43/109	47PDL6907H/12	47/119
43PUS8106/12	43/109	47PDL6907K/12	47/119
43PFS5503/12M	43/109	47PFH4109/88	47/119
43PFT5503/12M	43/109	47PFH6109/88	47/119
43PFS5505/12	43/109	47PFK4109/12	47/119
43PFS5525/12	43/109	47PFK5199/12	47/119
43PUS7805/12	43/109	47PFK5209/12	47/119
43PUS7855/12	43/109	47PFK6109/12	47/119
43PUS8105/12	43/109	47PFK6549/12	47/119
43PUS8505/12	43/109	47PFK6559/12	47/119
43PUS8535/12	43/109	47PFK6589/12	47/119
43PUS8545/12	43/109	47PFK7109/12	47/119
43PUS8555/12	43/109	47PFK7179/12	47/119
43PUS9235/12	43/109	47PFK7189/12	47/119
43PFS6805/12	43/109	47PFK7199/12	47/119
43PFS6855/12	43/109	47PFK7509/12	47/119
43PUS7505/12	43/109	47PFL5008K/12	47/119
43PUS7555/12	43/109	47PFL5028K/12	47/119
43PUS7506/12	43/109	47PFL5038K/12	47/119

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021

CI+-fähige Empfangsgeräte



Philips

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
47PFL6007H/12	47/119	48PFS6719/12	48/122
47PFL6007K/12	47/119	48PFS8109/12	48/122
47PFL6008K/12	47/119	48PFS8159/12	48/122
47PFL6057H/12	47/119	48PFS8209/12	48/122
47PFL6057K/12	47/119	48PFT4101/12	48/122
47PFL6067H/12	47/119	48PFT4509/12	48/122
47PFL6067K/12	47/119	48PFT5509/12	48/122
47PFL6097H/12	47/119	48PFT6300/12	48/122
47PFL6097K/12	47/119	48PHK4100/12	48/122
47PFL6158K/12	47/119	48PHT4100/12	48/122
47PFL6188K/12	47/119	48PUS7600/12	48/122
47PFL6198K/12	47/119	48OLED935/12	48/122
47PFL6678K/12	47/119	48OLED806/12	48/122
47PFL6687H/12	47/119	48OLED935/12	48/122
47PFL6687K/12	47/119	48OLED806/12	48/122
47PFL6877H/12	47/119	49PFS4001/12	49/124
47PFL6877K/12	47/119	49PFS5301/12	49/124
47PFL6907H/12	47/119	49PFS5501/12	49/124
47PFL6907K/12	47/119	49PFT5301/12	49/124
47PFL7008K/12	47/119	49PFT5501/12	49/124
47PFL7108K/12	47/119	49PUH6101/88	49/124
47PFS7109/12	47/119	49PUK7100/12	49/124
47PFS7189/12	47/119	49PUK7150/12	49/124
47PFS7199/12	47/119	49PUK7809/12	49/124
47PFS7509/12	47/119	49PUK7909/12	49/124
47PFT4109/12	47/119	49PUS6031/12	49/124
47PFT6109/12	47/119	49PUS6031S/12	49/124
48PFH4509/88	48/122	49PUS6101/12	49/124
48PFH5509/88	48/122	49PUS6401/12	49/124
48PFH6609/88	48/122	49PUS6432/12	49/124
48PFK4101/12	48/122	49PUS6452/12	49/124
48PFK4509/12	48/122	49PUS6501/12	49/124
48PFK5109/12	48/122	49PUS6551/12	49/124
48PFK5500/12	48/122	49PUS6561/12	49/124
48PFK5509/12	48/122	49PUS6581/12	49/124
48PFK6300/12	48/122	49PUS7100/12	49/124
48PFK6409/12	48/122	49PUS7101/12	49/124
48PFK6609/12	48/122	49PUS7150/12	49/124
48PFK6719/12	48/122	49PUS7170/12	49/124
48PFS5709/12	48/122	49PUS7180/12	49/124
48PFS6409/12	48/122	49PUS7181/12	49/124
48PFS6609/12	48/122	49PUS7272/12	49/124

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Philips

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
49PUS7809/12	49/124	50PUT6162/12	50/127
49PUS7909/12	49/124	50PUT6262/12	50/127
49PUT6101/12	49/124	50PUS6412/12	50/127
49FFS4132/12	49/124	50PUS7393/12	50/127
49PFT4132/12	49/124	50PUS7383/12	50/127
49PUS6162/12	49/124	50PUS7373/12	50/127
49PUS6262/12	49/124	50PUS7363/12	50/127
49PUT6162/12	49/124	50PUS7303/12	50/127
49PUT6262/12	49/124	50PUS6753/12	50/127
49PUS7502/12	49/124	50PUS6703/12	50/127
49PUS6482/12	49/124	50PUS6523/12	50/127
49PUS6412/12	49/124	50PUS6503/12	50/127
49PUS8503/12	49/124	50PFS5823/12	50/127
49PUS8303/12	49/124	50PFS5803/12	50/127
49PUS7803/12	49/124	50PFS5503/12	50/127
49PUS7503/12	49/124	50PFT5503/12	50/127
49PUS6803/12	49/124	50PFT4203/12	50/127
50CIN6907S/12	50/127	50PUS6814/12	50/127
50PFH4109/88	50/127	50PUS6804/12	50/127
50PFH5300/88	50/127	50PUS6754/12	50/127
50PFK4009/12	50/127	50PUS6704/12	50/127
50PFK4109/12	50/127	50PUS6554/12	50/127
50PFK4309/12	50/127	50PUS6504/12	50/127
50PFK5300/12	50/127	50PUS8804/12	50/127
50PFK6510/12	50/127	50PUS7504/12	50/127
50PFK6540/12	50/127	50PUS7394/12	50/127
50PFK6550/12	50/127	50PUS7354/12	50/127
50PFK6560/12	50/127	50PUS7334/12	50/127
50PFK6580/12	50/127	50PUS7304/12	50/127
50PFL4208K/12	50/127	50PUS8204/12	50/127
50PFL5008K/12	50/127	50PUS7805/12	50/127
50PFL5028K/12	50/127	50PUS7855/12	50/127
50PFL5038K/12	50/127	50PUS8105/12	50/127
50PFT4109/12	50/127	50PUS8505/12	50/127
50PFT5300/12	50/127	50PUS8535/12	50/127
50PUK6400/12	50/127	50PUS8545/12	50/127
50PUK6809/12	50/127	50PUS8555/12	50/127
50PUS6809/12	50/127	50PUS9005/12	50/127
50PUT6400/12	50/127	50PUS7505/12	50/127
50PUS6162/12	50/127	50PUS7555/12	50/127
50PUS6262/12	50/127	50PUS7506/12	50/127
50PUS6272/12	50/127	50PUS7556/12	50/127

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Philips

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
50PUS8506/12	50/127	55PFK6409/12	55/140
50PUS8536/12	50/127	55PFK6510/12	55/140
50PUS8546/12	50/127	55PFK6540/12	55/140
50PUS8556/12	50/127	55PFK6549/12	55/140
50PUS9006/12	50/127	55PFK6550/12	55/140
50PUS7406/12	50/127	55PFK6559/12	55/140
50PUS7906/12	50/127	55PFK6560/12	55/140
50PUS7956/12	50/127	55PFK6580/12	55/140
50PUS8106/12	50/127	55PFK6589/12	55/140
50PUS7805/12	50/127	55PFK6609/12	55/140
50PUS7855/12	50/127	55PFK7109/12	55/140
50PUS8105/12	50/127	55PFK7179/12	55/140
50PUS8505/12	50/127	55PFK7189/12	55/140
50PUS8535/12	50/127	55PFK7199/12	55/140
50PUS8545/12	50/127	55PFK7509/12	55/140
50PUS8555/12	50/127	55PFL4308K/12	55/140
50PUS9005/12	50/127	55PFL4508K/12	55/140
50PUS7505/12	50/127	55PFL6007H/12	55/140
50PUS7555/12	50/127	55PFL6007K/12	55/140
50PUS7506/12	50/127	55PFL6008K/12	55/140
50PUS7556/12	50/127	55PFL6097H/12	55/140
50PUS8506/12	50/127	55PFL6097K/12	55/140
50PUS8536/12	50/127	55PFL6158K/12	55/140
50PUS8546/12	50/127	55PFL6188K/12	55/140
50PUS8556/12	50/127	55PFL6198K/12	55/140
50PUS9006/12	50/127	55PFL6678K/12	55/140
50PUS7406/12	50/127	55PFL7007H/12	55/140
50PUS7906/12	50/127	55PFL7007K/12	55/140
50PUS7956/12	50/127	55PFL7008K/12	55/140
50PUS8106/12	50/127	55PFL7108K/12	55/140
55PDL8908S/12	55/140	55PFL8007K/12	55/140
55PFH5109/88	55/140	55PFL8008S/12	55/140
55PFH5509/88	55/140	55PFS5709/12	55/140
55PFH6109/88	55/140	55PFS6409/12	55/140
55PFH6609/88	55/140	55PFS6609/12	55/140
55PFK5109/12	55/140	55PFS7109/12	55/140
55PFK5199/12	55/140	55PFS7189/12	55/140
55PFK5209/12	55/140	55PFS7199/12	55/140
55PFK5500/12	55/140	55PFS7509/12	55/140
55PFK5509/12	55/140	55PFS8109/12	55/140
55PFK6109/12	55/140	55PFS8159/12	55/140
55PFK6300/12	55/140	55PFS8209/12	55/140

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Philips

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
55PFT5109/12	55/140	55PUT6401/12	55/140
55PFT5509/12	55/140	65PUS8700/12	55/140
55PFT6109/12	55/140	55PUS6162/12	55/140
55PFT6300/12	55/140	55PUS6262/12	55/140
55POS901F/12	55/140	55PUS6272/12	55/140
55PUH6101/88	55/140	55PUT6162/12	55/140
55PUH6201/88	55/140	55PUT6262/12	55/140
55PUK4900/12	55/140	55POS9002/12	55/140
55PUK6400/12	55/140	55PUS8602/12	55/140
55PUK7100/12	55/140	55PUS7502/12	55/140
55PUK7150/12	55/140	55PUS6482/12	55/140
55PUK7809/12	55/140	55PUS6412/12	55/140
55PUK7909/12	55/140	55PUS8503/12	55/140
55PUS6031/12	55/140	55PUS8303/12	55/140
55PUS6031S/12	55/140	55PUS7803/12	55/140
55PUS6101/12	55/140	55PUS7503/12	55/140
55PUS6201/12	55/140	55PUS7393/12	55/140
55PUS6401/12	55/140	55PUS7383/12	55/140
55PUS6432/12	55/140	55PUS7373/12	55/140
55PUS6452/12	55/140	55PUS7363/12	55/140
55PUS6501/12	55/140	55PUS7303/12	55/140
55PUS6551/12	55/140	55PUS6803/12	55/140
55PUS6561/12	55/140	55PUS6753/12	55/140
55PUS6581/12	55/140	55PUS6703/12	55/140
55PUS7100/12	55/140	55PUS6523/12	55/140
55PUS7101/12	55/140	55PUS6503/12	55/140
55PUS7150/12	55/140	55OLED754/12	55/140
55PUS7170/12	55/140	55PUS6814/12	55/140
55PUS7180/12	55/140	55PUS6804/12	55/140
55PUS7181/12	55/140	55PUS6704/12	55/140
55PUS7272/12	55/140	55PUS6554/12	55/140
55PUS7600/12	55/140	55OLED934/12	55/140
55PUS7809/12	55/140	55OLED854/12	55/140
55PUS7909/12	55/140	55OLED804/12	55/140
55PUS8601/12	55/140	55PUS8804/12	55/140
55PUS8700/12	55/140	55PUS7504/12	55/140
55PUS8809/12	55/140	55PUS7354/12	55/140
55PUS8909C/12	55/140	55PUS7334/12	55/140
55PUS9109/12	55/140	55PUS7304/12	55/140
55PUT6101/12	55/140	55PUS8204/12	55/140
55PUT6201/12	55/140	55PUS7805/12	55/140
55PUT6400/12	55/140	55PUS7855/12	55/140

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Philips

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
550LED805/12	55/140	58PUS8105/12	58/147
550LED855/12	55/140	58PUS8505/12	58/147
550LED865/12	55/140	58PUS8535/12	58/147
55PUS9435/12	55/140	58PUS8545/12	58/147
55PUS7506/12	55/140	58PUS8555/12	58/147
55PUS7556/12	55/140	58PUS9005/12	58/147
65PUS7506/12	55/140	58PUS7505/12	58/147
550LED706/12	55/140	58PUS7555/12	58/147
550LED806/12	55/140	58PUS8506/12	58/147
550LED856/12	55/140	58PUS8536/12	58/147
55PUS9206/12	55/140	58PUS8546/12	58/147
55PUS7406/12	55/140	58PUS8556/12	58/147
55PUS7906/12	55/140	58PUS9006/12	58/147
55PUS7956/12	55/140	58PUS7805/12	58/147
55PUS8106/12	55/140	58PUS7855/12	58/147
55PUS7805/12	55/140	58PUS8105/12	58/147
55PUS7855/12	55/140	58PUS8505/12	58/147
550LED805/12	55/140	58PUS8535/12	58/147
550LED855/12	55/140	58PUS8545/12	58/147
550LED865/12	55/140	58PUS8555/12	58/147
55PUS9435/12	55/140	58PUS9005/12	58/147
550LED935/12	55/140	58PUS7505/12	58/147
55PUS7506/12	55/140	58PUS7555/12	58/147
55PUS7556/12	55/140	58PUS8506/12	58/147
65PUS7506/12	55/140	58PUS8536/12	58/147
550LED706/12	55/140	58PUS8546/12	58/147
550LED806/12	55/140	58PUS8556/12	58/147
550LED856/12	55/140	58PUS9006/12	58/147
55PUS9206/12	55/140	60PFL6008K/12	60/152
55PUS7406/12	55/140	60PFL9607S/12	60/152
55PUS7906/12	55/140	65PFK6520/12	65/165
55PUS7956/12	55/140	65PFS6659/12	65/165
55PUS8106/12	55/140	65PFS7559/12	65/165
550LED903/12	55 /140	65PUH6121/88	65/165
550LED803/12	55 /140	65PUK7120/12	65/165
55PUS9104/12	55 /140	65PUS6121/12	65/165
58PUK6809/12	58/147	65PUS6521/12	65/165
58PUS6809/12	58/147	65PUS7101/12	65/165
58PUS6504/12	58/147	65PUS7120/12	65/165
650LED984/12	58/147	65PUS7600/12	65/165
58PUS7805/12	58/147	65PUS7601/12	65/165
58PUS7855/12	58/147	65PUS8601/12	65/165

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Philips

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
65PUS8901/12	65/165	65OLED805/12	65/165
65PUS9109/12	65/165	65OLED855/12	65/165
65PUS9809/12	65/165	65OLED865/12	65/165
65PUT6121/12	65/165	65PUS8505/12	65/165
65PUS6162/12	65/165	65PUS8535/12	65/165
65PUS6262/12	65/165	65PUS8545/12	65/165
65PUT6162/12	65/165	65PUS8555/12	65/165
65PUT6262/12	65/165	65PUS9435/12	65/165
65POS9602/12	65/165	65PUS7556/12	65/165
65PUS8602/12	65/165	65OLED706/12	65/165
65PUS8102/12	65/165	65OLED806/12	65/165
65PUS7502/12	65/165	65OLED856/12	65/165
65PUS6412/12	65/165	65PML9506/12	65/165
65OLED973/12	65/165	65PML9636/12	65/165
65OLED873/12	65/165	65PUS8506/12	65/165
65PUS8503/12	65/165	65PUS8536/12	65/165
65PUS8303/12	65/165	65PUS8546/12	65/165
65PUS7803/12	65/165	65PUS8556/12	65/165
65PUS7363/12	65/165	65PUS9206/12	65/165
65PUS7303/12	65/165	65PUS7406/12	65/165
65PUS6753/12	65/165	65PUS7906/12	65/165
65PUS6703/12	65/165	65PUS7956/12	65/165
65PUS6523/12	65/165	65PUS8106/12	65/165
65PUS6503/12	65/165	65PUS7805/12	65/165
55PUS6754/12	65/165	65PUS7855/12	65/165
65OLED754/12	65/165	65OLED805/12	65/165
65PUS6814/12	65/165	65OLED855/12	65/165
65PUS6804/12	65/165	65OLED865/12	65/165
65PUS6754/12	65/165	65PUS8505/12	65/165
65PUS6704/12	65/165	65PUS8535/12	65/165
65PUS6554/12	65/165	65PUS8545/12	65/165
65PUS6504/12	65/165	65PUS8555/12	65/165
55PUS7394/12	65/165	65PUS9435/12	65/165
58PUS7304/12	65/165	65OLED935/12	65/165
65OLED904/12	65/165	65PUS7556/12	65/165
65OLED854/12	65/165	65OLED706/12	65/165
65OLED804/12	65/165	65OLED806/12	65/165
65PUS7354/12	65/165	65OLED856/12	65/165
65PUS7304/12	65/165	65PML9506/12	65/165
65PUS8204/12	65/165	65PML9636/12	65/165
65PUS7805/12	65/165	65PUS8506/12	65/165
65PUS7855/12	65/165	65PUS8536/12	65/165

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Philips

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
65PUS8546/12	65/165	70PUS8536/12	70/178
65PUS8556/12	65/165	70PUS8546/12	70/178
65PUS9206/12	65/165	70PUS8556/12	70/178
65PUS7406/12	65/165	70PUS9006/12	70/178
65PUS7906/12	65/165	70PUS7906/12	70/178
65PUS7956/12	65/165	70PUS7956/12	70/178
65PUS8106/12	65/165	75PUS7101/12	75/191
65OLED903/12	65 /165	75PUS8303/12	75/191
65OLED803/12	65 /165	75PUS7803/12	75/191
65PUS9104/12	65 /165	75PUS7354/12	75/191
70PUS6704/12	70/178	75PUS7805/12	75/191
70PUS6504/12	70/178	75PUS7855/12	75/191
75PUS6754/12	70/178	75PUS8505/12	75/191
70PUS7304/12	70/178	75PML9506/12	75/191
70PUS7805/12	70/178	75PML9636/12	75/191
70PUS7855/12	70/178	75PUS8506/12	75/191
70PUS8105/12	70/178	75PUS8536/12	75/191
70PUS8505/12	70/178	75PUS8546/12	75/191
70PUS8535/12	70/178	75PUS8556/12	75/191
70PUS8545/12	70/178	75PUS7906/12	75/191
70PUS8555/12	70/178	75PUS7805/12	75/191
70PUS9005/12	70/178	75PUS7855/12	75/191
70PUS7505/12	70/178	75PUS8505/12	75/191
70PUS7555/12	70/178	75PML9506/12	75/191
70PUS8506/12	70/178	75PML9636/12	75/191
70PUS8536/12	70/178	75PUS8506/12	75/191
70PUS8546/12	70/178	75PUS8536/12	75/191
70PUS8556/12	70/178	75PUS8546/12	75/191
70PUS9006/12	70/178	75PUS8556/12	75/191
70PUS7906/12	70/178	75PUS7906/12	75/191
70PUS7956/12	70/178	77OLED806/12	77/196
70PUS7805/12	70/178	77OLED806/12	77/196
70PUS7855/12	70/178		
70PUS8105/12	70/178		
70PUS8505/12	70/178		
70PUS8535/12	70/178		
70PUS8545/12	70/178		
70PUS8555/12	70/178		
70PUS9005/12	70/178		
70PUS7505/12	70/178		
70PUS7555/12	70/178		
70PUS8506/12	70/178		

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021

CI+-fähige Empfangsgeräte



Saba

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
L24H282X4S	24/61

Schaub Lorenz

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
39LH-N5700	39/99
S.L. 43LU-P9900	43/109
S.L. 43LU-P9900 Weiz	43/109

Samsung

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
UE37C6700	37/94
UE40C6700	40/102

Silva Schneider

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
LED S 43.73 T2CS-A	43/109

CI+-fähige Empfangsgeräte



Sony

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
KDL-22EX550	22/56	KDL-46HX757	46/117
KDL-22EX555	22/56	KDL-46HX758	46/117
KDL-24W605A	24/61	KDL-46HX759	46/117
KDL-26EX550	26/66	KDL-46HX855	46/117
KDL-26EX555	26/66	KDL-46R470A	46/117
KDL-32BX340	32/81	KDL-46W905A	46/117
KDL-32EX650	32/81	KDL-47W805A	47/119
KDL-32HX750	32/81	KDL-47W807A	47/119
KDL-32EX655	32/81	KDL-47W808A	47/119
KDL-32HX755	32/81	KDL-47W809A	47/119
KDL-32HX757	32/81	KDL-50W655A	50/127
KDL-32HX758	32/81	KDL-50W685A	50/127
KDL-32HX759	32/81	KDL-55HX750	55/140
KDL-32R420A	32/81	KDL-55HX755	55/140
KDL-32R421A	32/81	KDL-55HX855	55/140
KDL-32W605A	32/81	KD-55X9005A	55/140
KDL-32W655A	32/81	KDL-55W805A	55/140
KDL-32W656A	32/81	KDL-55W807A	55/140
KDL-40BX440	40/102	KDL-55W808A	55/140
KDL-40EX650	40/102	KDL-55W809A	55/140
KDL-40HX750	40/102	KDL-55W905A	55/140
KDL-40EX655	40/102	KD-65X9005A	65/165
KDL-40HX755	40/102		
KDL-40HX756	40/102		
KDL-40HX757	40/102		
KDL-40HX758	40/102		
KDL-40HX759	40/102		
KDL-40HX855	40/102		
KDL-40R470A	40/102		
KDL-40R471A	40/102		
KDL-40W905A	40/102		
KDL-42W655A	42/107		
KDL-42W656A	42/107		
KDL-42W805A	42/107		
KDL-42W807A	42/107		
KDL-42W808A	42/107		
KDL-42W809A	42/107		
KDL-46EX650	46/117		
KDL-46HX750	46/117		
KDL-46EX655	46/117		
KDL-46HX755	46/117		
KDL-46HX756	46/117		

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021

CI+-fähige Empfangsgeräte



Switch On

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
L24H470Z4	24/61

Techwood

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
H20T10A	20/50
H20T11B	20/51
NOVUS L22F275N2	22/55
H24T11A	24/61
TW24H55001CWDV	24/61
TW24H55001	24/61
H24T52E	24/61
F32AX120	32/81
H32T10A	32/81
H32T11A	32/81
TW32F55001CW	32/81
TW32H55001	32/81
H32T52E	32/81
H32T12E	32/81
TW39F55001CW	39/99
F40T11A	40/102
U40T52E	40/102
F40T52E	40/102
TW43U55001CW	43/109
U43T52E	43/109
F43T12E	43/109
U43T60F	43/109
TW50U55001CW	50/127
U50T52D	50/127
U50T60F	50/127

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Telefunken

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
L19H970I3	19/48	T20X740 MOBIL	20/51
L19H130I3	19/48	A22F230A	22/55
L19H130X3D	19/48	A22F232A	22/55
L19H135A3	19/48	L22F130X3D	22/55
L19H182E2D	19/48	L22F272I3 WEISS	22/55
L19H182M2	19/48	L22F272K4DV	22/55
L20H270I3	20/50	L22F272K4V	22/55
L20H270I3 WEISS	20/50	L22F274R3	22/55
L20H270K4DV	20/50	L22F275M3	22/55
L20H270R3	20/50	L22F275M3D	22/55
L20H270X3D	20/50	L22F275M4	22/55
L20H278M3	20/50	L22F275M4D	22/55
LH20NZ20	20/50	L22F275Q3	22/55
T20EX1720 TRIPLE	20/50	L22F283B3	22/55
B20H342A	20/51	XF22A100	22/55
L20H265I3D	20/51	XF22A100-W	22/55
L20H265M2	20/51	B22F340A	22/56
L20H265M2D	20/51	B22F342A	22/56
L20H270I3D	20/51	H22V20	22/56
L20H270KM3D	20/51	H22V3	22/56
L20H270KM3DW	20/51	L19H130X3D	22/56
L20H277A3	20/51	L22F130M3C	22/56
L20H277E3	20/51	L22F130M3D	22/56
L20H280M4	20/51	L22F130X3D	22/56
XH20A101	20/51	L22F135A3	22/56
XH20A101D	20/51	L22F135A3V2	22/56
XH20A101D-W	20/51	L22F185B3	22/56
XH20A101VD	20/51	L22F185C3	22/56
XH20A101-W	20/51	L22F185D3	22/56
XH20D101	20/51	L22F185D3D	22/56
XH20D101VD	20/51	L22F185F3	22/56
XH20D101D	20/51	L22F185I3	22/56
L20H270K4DV	20/51	L22F272I3 WEISS	22/56
L20H278Q4V	20/51	L22F275A3	22/56
WH20-EA11DV	20/51	L22F275A3D	22/56
L20H270K4DVI	20/51	L22F275A3DI	22/56
XH20D101D-W	20/51	L22F275B3	22/56
XH20D101-W	20/51	L22F275E2	22/56
L20H280R4	20/51	L22F275M3	22/56
L20H280M4I	20/51	L22F275M3D	22/56
L20H280M4	20/51	L22F275M4D	22/56
L20H280M4-W	20/51	L22F275N3D	22/56

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Telefunken

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
L22F275X3	22/56	A24H332A BLAU	24/60
L22F282N4	22/56	A24H332A GRAU	24/60
L22F282N4D	22/56	A24H332A GRÜN	24/60
L22F945B3	22/56	A24H332A ROSA	24/60
LED 22FHD172 T2 Schwarz	22/56	L24F272I3 WEISS	24/60
XF22A101	22/56	L24H180M3	24/60
XF22A101D	22/56	L24H180M3D	24/60
XF22A101-W	22/56	L24H272N3 BLAU	24/60
L22F275R4	22/56	L24H272N3 GRÜN	24/60
XF22A101VD	22/56	L24H274K4DV	24/60
L22F275R4	22/56	L24H274K4V	24/60
L22F282X4	22/56	L24H275D3	24/60
XF22D101	22/56	L24H275I3	24/60
XF22D101-W	22/56	L24H275K3	24/60
XF22D101VD	22/56	L24H275N3	24/60
XF22D101D	22/56	L24H275X3DI	24/60
L22F272K4DV	22/56	L24H275X3I	24/60
L22F272K4V	22/56	L24H277E3	24/60
L22F275Q4V	22/56	L24H278N3D	24/60
B22F340B	22/56	L24H280Q3	24/60
L22F275M4	22/56	LH24NZ20	24/60
L22F275M4DI	22/56	LH24NZ20D	24/60
L22F282X4V	22/56	TH24A100	24/60
L22F282N4DI	22/56	WH24-EA10	24/60
L22H282N4CW	22/56	XH24A100-BLAU	24/60
L22F282N4CW	22/56	XH24A100D	24/60
B22F342B	22/56	XH24A100D-W	24/60
T22EX1840	22/56	XH24A100-GRAU	24/60
L22F472M4	22/56	XH24A100-GRÜN	24/60
L22F282N4I	22/56	XH24A100VD	24/60
L22F282N4DV	22/56	XH24A100VD-W	24/60
L22F282N4CWS	22/56	XH24A101VD	24/60
T22X720 MOBIL	22/56	L24H127C3C	24/61
T22X740 MOBIL	22/56	L24H127C3CW	24/61
T22X740I MOBIL	22/56	LE24F970CCTS2B	24/61
XF22E101	22/56	A24H342A	24/61
XF22E101D	22/56	L24F125M3	24/61
XF22E101VD	22/56	L24F125M3W	24/61
XF22J101D	22/56	L24F185D3	24/61
XF22J501V-W	22/56	L24F272I3 WEISS	24/61
XF22G501V-W	22/56	L24H125A3	24/61
L23H277D3	23/58	L24H125A3D	24/61

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Telefunken

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
L24H125B3D	24/61	WH24-EA11DV	24/61
L24H125M3	24/61	WH24-EB11	24/61
L24H125M3W	24/61	L24H275Q4V	24/61
L24H125N3	24/61	XH24A401V	24/61
L24H125N3D	24/61	XH24D101V	24/61
L24H180A3D	24/61	XH24D101	24/61
L24H180I3D	24/61	XH24D101-W	24/61
L24H180KM3D	24/61	XH24D101VD	24/61
L24H180KM3DW	24/61	XH24D101VD-W	24/61
L24H180M3	24/61	XH24D101D-W	24/61
L24H180M3D	24/61	XH24D101D	24/61
L24H180N3D	24/61	H24V20	24/61
L24H185E3	24/61	XH24A101VD	24/61
L24H185E3D	24/61	XH24A401V	24/61
L24H185I3	24/61	XH24A401VD	24/61
L24H185N2D	24/61	L24H282B4CW	24/61
L24H185N2V1	24/61	L24H274K4DVI	24/61
L24H189B2	24/61	L24H274K4VI	24/61
L24H226F2D	24/61	L24H289E4VI	24/61
L24H272N2	24/61	XH24D101 blau	24/61
L24H272N2D	24/61	XH24D101 grau	24/61
L24H275I3	24/61	XH24D101 grün	24/61
L24H275X3	24/61	XH24D401VD-W	24/61
L24H278N4	24/61	L24H282N4CW	24/61
L24H278N4D	24/61	L24H282B4CW	24/61
L24H282I4	24/61	B24H345A	24/61
L24H282L4V	24/61	B24H342A	24/61
L24H283M4	24/61	B24H340A	24/61
L24H283M4D	24/61	L24H283M4DI	24/61
L24H289E4V	24/61	L24H283M4I	24/61
L24H289X4	24/61	L24H472M4	24/61
L24H289X4D	24/61	H24V21	24/61
LH24N220DV	24/61	D24H287B4CW	24/61
OLE 24650H-TB DVD 12V	24/61	L24H287N4CW	24/61
WH24-EA11	24/61	L24H470N4CW	24/61
XH24A101	24/61	XH24D401V	24/61
XH24A101D	24/61	XH24D401VD	24/61
XH24A101D-W	24/61	D24F287B4CW	24/61
XH24A101VD-W	24/61	L24H472X4CW	24/61
XH24A101-W	24/61	XH24E101V	24/61
L24H282X4	24/61	L24H472X4CW	24/61
L24H282X4V	24/61	XH24E401V	24/61

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Telefunken

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
XH24E401VD	24/61	L28H272A3D	28/71
XH24E401VD-W	24/61	L28H272F3	28/71
XH24E401V-W	24/61	L28H272I3	28/71
H24V21 (A)	24/61	L28H272I3 WEISS	28/71
T24X720 mobil	24/61	L28H272I3D	28/71
XH24J501D	24/61	L28H272I3D WEISS	28/71
XH24J501D-W	24/61	L28H272M3	28/71
XH24J501V	24/61	L28H272M3D	28/71
XH24J501VD	24/61	L28H272M4	28/71
XH24J501VD-W	24/61	L28H272M4D	28/71
XH24J501V-W	24/61	L28H272N3C	28/71
T24X740I mobil	24/61	L28H275N4	28/71
XH24J101	24/61	L28H275R4	28/71
XH24J101D	24/61	XH28A101	28/71
D24H551R1CW-V	24/61	XH28A101D	28/71
E24H340A	24/61	XH28A101D-W	28/71
E24H342A	24/61	XH28A101-W	28/71
L24H550M4	24/61	L28H275Q4V	28/71
L24H550M4D	24/61	L28H275X4	28/71
L24H550M4-W	24/61	L28H275Q4	28/71
XH24J101D-W	24/61	XH28D101	28/71
XH24J101-W	24/61	XH28D101-W	28/71
E24H342A Smart	24/61	XH28D101D	28/71
E24H345A	24/61	XH28D101D-W	28/71
E24H345A SMART	24/61	H28V20	28/71
L24H553R1CWV	24/61	L28H272M4D	28/71
L24H553R1CWV WEISS	24/61	LH28FZ11A	28/71
L24H554M1CW	24/61	L28H272M4I	28/71
H24T60F	24/61	H28V21	28/71
XH24K550D	24/61	H28V21 WHITE	28/71
XH24K550D-W	24/61	XH28D101N	28/71
XH24K550V	24/61	XH28D101N-W	28/71
XH24K550VD	24/61	XH28D101ND	28/71
XH24K550VD-W	24/61	XH28D101ND-W	28/71
XH24K550V-W	24/61	WH28-ED41	28/71
L26H185I3	26/66	XH28G401	28/71
T26K970LEDDVB-CTS2	26/66	T32EX1450SAT	32/107
L28H168U3C	28/71	D32F286B4CW	32/165
D32H286U4	28/71	D32H125A3C	32/81
H28V2	28/71	D32H125N2V1	32/81
H28V20 WHITE	28/71	D32H125N2V2	32/81
L28H182M3	28/71	D32H125N3C	32/81

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Telefunken

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
D32H182C3	32/81	D32F289M4CW	32/81
D32H182C3C	32/81	D32F289R3C	32/81
L32F125B3	32/81	D32F289R4CW	32/81
L32F125C3C	32/81	D32F289X4	32/81
L32F125M3	32/81	D32F289X4I	32/81
L32F185B3	32/81	D32H125A3	32/81
L32H125A3	32/81	D32H125A3C	32/81
L32H135N3	32/81	D32H125B3	32/81
L32H182Q3	32/81	D32H125N3	32/81
LE32F125Q2	32/81	D32H182N3C	32/81
T32EX1014 SAT	32/81	D32H182Q3	32/81
T32EX1215SAT	32/81	D32H185B3	32/81
T32EX1320SAT	32/81	D32H265A3D	32/81
T32EX1340SAT	32/81	D32H265A3DWEISS	32/81
T32EX1440SAT	32/81	D32H265I3 Weiss	32/81
32VH3100	32/81	D32H265M3	32/81
A32F435A	32/81	D32H265M3C	32/81
A32F445A	32/81	D32H272I3D	32/81
C55U320A4CW-3D	32/81	D32H272KM3D	32/81
D32F182N3C	32/81	D32H272KM3DW	32/81
D32F197A3C	32/81	D32H272N3	32/81
D32F197E3C	32/81	D32H275X3C	32/81
D32F197I3C	32/81	D32H277N3C	32/81
D32F197N3C	32/81	D32H278A3	32/81
D32F197Q3C	32/81	D32H278A3CW	32/81
D32F197R3C	32/81	D32H278B3	32/81
D32F275I3	32/81	D32H278I3 SENIOREN	32/81
D32F278N3CW	32/81	D32H278I3 TITAN	32/81
D32F280I3C	32/81	D32H278I3I	32/81
D32F280I3D	32/81	D32H278KT3	32/81
D32F280R3	32/81	D32H278L4	32/81
D32F282B3CW	32/81	D32H278M3	32/81
D32F286B3CW	32/81	D32H278N3C	32/81
D32F286X3	32/81	D32H278R3	32/81
D32F286X3C	32/81	D32H278X4	32/81
D32F287A3CW	32/81	D32H279Q3	32/81
D32F287N3CW	32/81	D32H280A3D	32/81
D32F287N4CW	32/81	D32H280N3D	32/81
D32F287Q3CW	32/81	D32H280Q3	32/81
D32F287R3	32/81	D32H281N4	32/81
D32F287R4CW	32/81	D32H281R3	32/81
D32F287X4C	32/81	D32H281R4	32/81

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Telefunken

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
D32H281X4	32/81	L32H249A3CW-3D	32/81
D32H282I4	32/81	L32H249B3C-3D	32/81
D32H283B3	32/81	L32H249M3C-3D	32/81
D32H283L3CW	32/81	LH32NY20	32/81
D32H283M3CW	32/81	LH32NZ20	32/81
D32H283X3	32/81	LH32NZ20D	32/81
D32H283X3C	32/81	LT-32V4200	32/81
D32H285X4CW	32/81	OLE 32650F-TIB	32/81
D32H286B3CW	32/81	T32EX1640SAT	32/81
D32H286B4CW	32/81	WH32-EA10	32/81
D32H286Q3C	32/81	XF32A100	32/81
D32H286T4C	32/81	XF32A101	32/81
D32H287M4	32/81	XF32A101-W	32/81
D32H287N4CW	32/81	XF32A200D	32/81
D32H287Q3	32/81	XF32A200D-W	32/81
D32H287Q4	32/81	XF32A201D	32/81
D32H287X4	32/81	XF32A201D-W	32/81
D32H287X4CWPL	32/81	XF32A300	32/81
D32H289N3C	32/81	XF32A301	32/81
D32H289X4CW	32/81	XF32A301-W	32/81
H32S4	32/81	XF32B100	32/81
H32S5	32/81	XF32B200D	32/81
H32S50	32/81	XF32B301	32/81
H32V2	32/81	XF32B301-W	32/81
H32V20	32/81	XH32A100D	32/81
H32V3 BLACK	32/81	XH32A100-W	32/81
H32V3 TITAN	32/81	XH32A101	32/81
H32V3 WHITE	32/81	XH32A101D	32/81
H32V30	32/81	XH32A101-W	32/81
H32V30 TITAN	32/81	XH32A201D	32/81
H32V30 WHITE	32/81	XH32A201D-W	32/81
L32F125N3C	32/81	XH32A301	32/81
L32F185I3	32/81	XH32A301-W	32/81
L32F265N2	32/81	B32F545A	32/81
L32F272F3C	32/81	D32F289X4CW	32/81
L32F275B3	32/81	D32F289X4CWI	32/81
L32F280N2	32/81	D32H289N4	32/81
L32F287X4CW	32/81	D32H289X4CWI	32/81
L32H160Q3	32/81	D32H472B4CW	32/81
L32H168I3D	32/81	XH32A201D	32/81
L32H185I3D	32/81	XH32A301	32/81
L32H243M3C-3D	32/81	XH32A301-W	32/81

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Telefunken

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
D32F278X4CWI	32/81	D32F294R4CW	32/81
D32F278X4CW	32/81	D32F287N4DCW	32/81
D32F287X4I	32/81	B32H440A weiss	32/81
D32H278E4	32/81	T32EX11845	32/81
D32H287M4	32/81	D32H285R4	32/81
D32H287X4I	32/81	D32H2518YRB	32/81
D32H287X4II	32/81	D32F2518YRB	32/81
WH32-EB11	32/81	T32EX1845	32/81
ODL 32651H-TB	32/81	D32H287M4CW	32/81
XH32D101-S	32/81	L32F800M4CW	32/81
WH32-EA11	32/81	JT-32FAS200	32/81
WH32-EA11	32/81	32FN401A	32/81
D32H472B4CWI	32/81	HF32D8000	32/81
B32H440A	32/81	LF32FZ41B	32/81
D32H281N4I	32/81	D32F472M4	32/81
D32H289Q4	32/81	D32H472E4 WEISS	32/81
D32H470R4	32/81	T32EX1945	32/81
OS-32H100	32/81	D32F470R4CW	32/81
XF32D101	32/81	H32S52	32/81
XF32D101D	32/81	H32V32	32/81
XF32D101D-W	32/81	H32V21	32/81
XF32D101-W	32/81	XF32E411	32/81
XH32D101	32/81	XF32E411D	32/81
XH32D101D	32/81	XF32E411D-W	32/81
XH32D101-W	32/81	XF32E411-W	32/81
LF32FZ11A	32/81	XF32E419	32/81
D32F289M4CWI	32/81	XF32E419D	32/81
B32F545B	32/81	XH32E411	32/81
WF32-EB41	32/81	XH32E411D	32/81
D32H470B4CWI	32/81	XH32E411D-W	32/81
XH32D401-W	32/81	XH32E411-W	32/81
XH32D401	32/81	D32F289O4CW	32/81
XF32D401-W	32/81	D32F502R4CW-W	32/81
XF32D401	32/81	D32F506R4CW	32/81
XH32D401D	32/81	D32H289J4CW	32/81
XH32D401D-W	32/81	D32H502N4CW	32/81
XF32D401D	32/81	D32H506R4CWD	32/81
XF32D401D-W	32/81	HF32G8000	32/81
D32H289X4CWII	32/81	OS-32H300	32/81
D32H289N4CW	32/81	D32F545A	32/81
D32H289TF4CW	32/81	D32F55001CW	32/81
D32F472R4CW	32/81	D32F551R1CW	32/81

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Telefunken

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
D32F553R1CW-W	32/81	D32F551N1CW	32/81
D32H55001	32/81	D32H550R2CWV WEISS	32/81
32WF111B	32/81	D32H554R2CWV	32/81
D32F553M1CW	32/81	XF32AK600-W	32/81
XF32J511	32/81	D32H550W1CWV	32/81
XF32J511-W	32/81	XH32J511V	32/81
XF32J519D	32/81	D32H551N1CWV	32/81
XF32J519D-W	32/81	D32H554M1CWV	32/81
XH32J511	32/81	H32T60F	32/81
XH32J511D	32/81	D32H550E1CW-W	32/81
XH32J511D-W	32/81	D32H554E1CWI	32/81
XH32J511-W	32/81	XF32K550	32/81
XF32J111	32/81	XF32K550-W	32/81
XF32J111-W	32/81	XF32K559D	32/81
XH32J111	32/81	XF32K559D-W	32/81
XH32J111-W	32/81	XH32K550	32/81
D32H551N1CW	32/81	XH32K550D	32/81
D32H551R1CW-D	32/81	XH32K550D-W	32/81
D32H553E1CW	32/81	XH32K550-W	32/81
D32H553E1CW-W	32/81	D39F272B3	39/98
D32F550R1CW-W	32/81	D39F272I3 SENIOREN	39/98
D32F551R1CWI	32/81	D39F272I3 TITAN	39/98
D32F553M1CWI	32/81	D39F272N3	39/98
D32F554M1CW	32/81	D39F275N3	39/98
D32F554M1CWI	32/81	LF39NZ20	39/98
D32H550M4CWD	32/81	WF39-EA10	39/98
D32H551N1CWI	32/81	XF39A300	39/98
D32H553E1CW	32/81	D39F167N3CV2	39/99
D32H553E1CWI-W	32/81	D39F168A3C	39/99
D32H554E1CW	32/81	D39F185B3	39/99
D32H554E1CW-W	32/81	D39F185C3C	39/99
E32F545A	32/81	D39F185M3	39/99
H32V35	32/81	D39F185M3W	39/99
OS-32H500	32/81	D39F185N2	39/99
D32H551R2CW	32/81	D39F185N3C	39/99
D32H553N2CW	32/81	D39F185Q3C	39/99
D32H554N2CW	32/81	T39EX1325SAT	39/99
D32H554X2CW	32/81	T39EX1425SAT	39/99
XF32AJ600	32/81	D32H282Y4	39/99
XH32AJ600	32/81	D39F167M3C	39/99
D32H551X1CW	32/81	D39F182N2	39/99
H32V23	32/81	D39F197Q3C	39/99

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Telefunken

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
D39F265B3CW	39/99	D39F472M4CWI	39/99
D39F265R3C	39/99	D39H472N4	39/99
D39F265X3C	39/99	LF39FZ41B	39/99
D39F272B3C	39/99	D39H472X4CWI	39/99
D39F272N3CW	39/99	D39H472X4CWI	39/99
D39F275B3C	39/99	XF39E411	39/99
D39F275M3C	39/99	H39V21	39/99
D39F275M3CW	39/99	D39F55001CW	39/99
D39F275N3	39/99	D39F546A	39/99
D39F275N3C	39/99	D39H446A	39/99
D39F275N4CW	39/99	XH39J511	39/99
D39F275Q3C	39/99	D39H500X2CW	39/99
D39F275Q3CI	39/99	D39H500M1CW	39/99
D39F275R4CW	39/99	D39H500R1CW	39/99
D39H269X4	39/99	D39H500X1CW	39/99
H39S4	39/99	E39H446A	39/99
L28H275Y4	39/99	D39H500E1CW	39/99
L32F249U4CW	39/99	D39H500X1CWI	39/99
L39F197F3C	39/99	XH39K550	39/99
L39F197N3C	39/99	D39H500N1CW	39/99
SF39A101	39/99	A40F435A	40/101
T39EX1650 SAT	39/99	D40F278L3CW	40/101
WF39-EA11	39/99	D40F278N3CW	40/101
XF39A101	39/99	D40F278Q3CW	40/101
XF39A401	39/99	D40F280R3CW	40/101
XF39BE401	39/99	D40F282B3CW	40/101
D39F275M4	39/99	D40F283A4CW	40/101
WF39-EB11	39/99	D40F283M3	40/101
D39H472M4	39/99	D40F283Q3CW	40/101
D39F275X4CW	39/99	D40F286B3CW	40/101
D39F472X4CW	39/99	D40F286B4CW	40/101
D39F472R4CW	39/99	D40F287A3CW	40/101
D39F472M4CW	39/99	D40F287M3	40/101
B39F446A	39/99	D40F287M3CW	40/101
XF39D101	39/99	D40F287M4CW	40/101
LF39FZ11A	39/99	D40F289N3CW	40/101
XH39D101	39/99	D40U292X4C	40/101
S39FX411A	39/99	D40U300M4C	40/101
XF39D401	39/99	D40U300N4CW	40/101
XH39D401	39/99	D40U500M4CW	40/101
B39F545B	39/99	H40V3	40/101
D39F472N4CW	39/99	L40F283A4CW	40/101

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Telefunken

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
L40F283X4	40/101	L40F278M3C-3D	40/102
T40EX1740 WIFI	40/101	L40F278R3CW-3D	40/102
XF40A100	40/101	L40F278X3CW-3D	40/102
XF40A300	40/101	L40F278X3CW-3DU	40/102
XU40A301	40/101	LT-40V4200	40/102
XU40A401	40/101	T40EX1450SAT	40/102
D40F127I3	40/102	T40EX1460 SAT	40/102
D40F182C3C	40/102	T40EX1460S	40/102
D40F185N3C	40/102	T40EX1540 SAT	40/102
L40F125N2	40/102	XF40A101	40/102
L40F185M3	40/102	XF40A101-W	40/102
T40EX1340SAT	40/102	XF40A401	40/102
A40F446A	40/102	XF40A401-W	40/102
D40F125A3C	40/102	XU40B401	40/102
D40F125R3C	40/102	D40F286B4CW	40/102
D40F127Q3C	40/102	H40V30 TITAN	40/102
D40F127R3C	40/102	XF40D401-W	40/102
D40F182N3C	40/102	XF40D401	40/102
D40F182N3CW	40/102	XF40D101	40/102
D40F185B3	40/102	XF40D101-W	40/102
D40F185Q3C	40/102	D40F287Q4CW	40/102
D40F272A3	40/102	H40V32 WHITE	40/102
D40F275A3C	40/102	H40V32	40/102
D40F275I3C	40/102	XF40D401N-W	40/102
D40F275N3	40/102	H40V21	40/102
D40F275N3C	40/102	D40F278M4CW	40/102
D40F275R3C	40/102	XF40D401N	40/102
D40F275R3CI	40/102	D40F287N4CW	40/102
D40F275Y3C	40/102	D40F278X4CW	40/102
D40F278Q3C	40/102	T40EX1956 WIFI	40/102
D40F280N4CW	40/102	D40F294R4CW	40/102
D40F282Y4CW	40/102	D40F278X4CW	40/102
D40F286X4CW	40/102	T40EX1956 WIFI	40/102
D40F387M4CW	40/102	XF40E411	40/102
H40V20	40/102	XF40E411-W	40/102
H40V30	40/102	D40F286J4CW	40/102
H40V30 WHITE	40/102	XU40E111	40/102
L40F125B3	40/102	XU40E411	40/102
L40F182Y3C	40/102	C40U446A	40/102
L40F185F3C	40/102	D40U294M4CW	40/102
L40F278B3C-3D	40/102	D40U296N4CWH	40/102
L40F278I3C-3	40/102	D40U297M4CW	40/102

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Telefunken

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
D40U298N4CWH	40/102	D43F277R3C	43/109
T40EX8518	40/102	D43F278A3C	43/109
D40F287N4CWI	40/102	D43F278A3CW	43/109
D40F289O4CW	40/102	D43F278N3CW	43/109
D40F289W4CW (A)	40/102	D43F278N3CWI	43/109
L40F294E4CW	40/102	D43F279Q3CW	43/109
D40U551N1CW	40/102	D43F280X4CW	43/109
D40U553M1CW	40/102	D43F282I4CW	43/109
XU40J521	40/102	D43F286B3CW	43/109
D40U551R1CW	40/102	D43F287M3CW	43/109
XF40J511	40/102	D43F287M4CW	43/109
XF40J511-W	40/102	D43F287N4CW	43/109
XF40J111	40/102	D43F289X4CW	43/109
XF40J111-W	40/102	D43U298L4CW	43/109
XF40K511	40/102	D43U309X5CW	43/109
L42F242B3C	42/107	D43U400I4CW	43/109
L42F242N3C	42/107	D43U400M4CW	43/109
D42F167B3	42/107	L43U300N4CW	43/109
D42F182N2	42/107	L43U300N4CWI	43/109
D42F275A3CW	42/107	L43U300Q4CW	43/109
D42F275A3CWI	42/107	LED 43FHD176 WIFI T2	43/109
D42F275B3	42/107	LED 43U-7785(N)	43/109
D42F275B3C	42/107	LF43FZ20	43/109
D42F275E3	42/107	LF43FZ30	43/109
D42F275M3C	42/107	LF43FZ40	43/109
D42F275N3C	42/107	LF43WZ20	43/109
D42F275X3	42/107	WF43-EA40	43/109
D42F275X3C	42/107	WF43-EA41	43/109
H42S4	42/107	XF43A100	43/109
L42F243A3C	42/107	XF43A101	43/109
L42F243B3-3D	42/107	XF43A101-W	43/109
L42F243B3C-3D	42/107	XF43A300	43/109
L42F249M3C-3D	42/107	XF43A401	43/109
D42F553X2CW	42/107	XF43A401-W	43/109
D42F553X1CW	42/107	XF43B400	43/109
XF42K550	42/107	XU43A401	43/109
D42F182N3C	42/127	D43F278R4CW	43/109
A43F435A	43/109	D43F289X4CWI	43/109
A43F446A	43/109	D43F289X4CWII	43/109
A43U546A	43/109	H43U50	43/109
B43U446A	43/109	D43F470X4CWI	43/109
D40F289U4	43/109	D43F470X4CWII	43/109

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Telefunken

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
D43F287M4	43/109	XF43E411	43/109
D43U400X4CW	43/109	XF43E411-W	43/109
WF43-EB41	43/109	D43U297N4CWH	43/109
D43F282X4CW	43/109	XU43D401-W	43/109
D43U297X4CW	43/109	XU43E512	43/109
WU43-MA41	43/109	D43F287N4CWH	43/109
D43F472B4CW	43/109	D43U446A	43/109
LU43FZ52A	43/109	D43U55001CW	43/109
XU43D101	43/109	D43U61501CW	43/109
LU43FZ41A	43/109	D43V800M4CWH	43/109
XU43D401	43/109	XU43J521	43/109
XF43D101	43/109	D43F550B1CW	43/109
XF43D101-W	43/109	D43F551N1CW	43/109
D43F470X4CWI-A	43/109	D43U551N1CW	43/109
D43F470B4CW	43/109	XF43J511	43/109
XF43D401-W	43/109	XF43J511-W	43/109
XF43D401	43/109	D43F553M1	43/109
WF43-EC41	43/109	D43U551R1CW	43/109
XF43D401D	43/109	D43F553E1CW	43/109
B43F545B	43/109	D43U551J1CW	43/109
D43F600M4CW	43/109	D43V800M4CWH	43/109
H43U52	43/109	D43V900M4CWH	43/109
D43F287N4CWI	43/109	D43U660B1CW	43/109
D43U400Q4CW	43/109	XU43K521	43/109
D43U600M4CW	43/109	D43F446A	43/109
D43F287N4	43/109	T43EX4520	43/109
D43F470J4CW	43/109	D43F500M4CWI	43/109
43FN401A	43/109	D43F554E1CW	43/109
D43U472R4CW	43/109	H43V35	43/109
HU43A402	43/109	H43UH65	43/109
WU43-MB41	43/109	H43V23	43/109
D43U405X4CW	43/109	D43F551R2CW	43/109
L43U405M4CW	43/109	D43F554N2CW	43/109
D43U297N4CW	43/109	D43F554X1CW	43/109
H43UH60	43/109	E43H446A	43/109
43UN401A	43/109	D43U550R1CW WEISS	43/109
D43F472X4CW	43/109	D43F554X1CW	43/109
D43U600M4CWI	43/109	D43U550R1CW WEISS	43/109
L43U405M4CWH	43/109	XF43K550	43/109
H43V21	43/109	XF43K550-W	43/109
D43F472X4CW	43/109	XU43K700	43/109
H43V32	43/109	D48U300N4CW	48/101

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Telefunken

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
48WF400A	48/121	B48F545B	48/122
D48F287M4CW	48/121	D48F287R4CW	48/122
L48F249A3CW	48/121	D48F287M4CWII	48/122
L48F249N3CW	48/121	XF48E411	48/122
L48U300A4CW-3D	48/121	48WF301A	48/140
L48U300I4CW	48/121	A49F535A	49/124
L48U300M4CW	48/121	B49F446A	49/124
L48U300N4CW	48/121	B49U546A	49/124
L48U300Q4CW	48/121	D49F279N3CW	49/124
L48U500M4CWI	48/121	D49F283A3C	49/124
WF48-EA40	48/121	D49F283B3	49/124
XF48B400	48/121	D49F283B3C	49/124
D48F272N3C	48/122	D49F283E3C	49/124
D48F275A3C	48/122	D49F283I3C	49/124
D48F275B3C	48/122	D49F283M3C	49/124
D48F275M3C	48/122	D49F283M3CI	49/124
D48F275R3C	48/122	D49F283N3C	49/124
D48F275Y3C	48/122	D49F283Q3C	49/124
D48F282Q3CI	48/122	D49F285X4CW	49/124
D48F286B4CW	48/122	D49F286B4CW	49/124
L48F243A3C	48/122	D49F287N4CW	49/124
L48F243F3C	48/122	D49F287Q3CW	49/124
L48F243N3C	48/122	D49U297N4CW	49/124
L48F249B3C-3D	48/122	D49U400M4CW	49/124
L48F249I3C-3	48/122	D49U400X4CWI	49/124
L48F249N3C-3D	48/122	L49U300N4CW	49/124
L48F249R3CW-3D	48/122	L49U405B4CW	49/124
L48F249X3CW-3D	48/122	LT-49V4200	49/124
L48F249X3CW-3DU	48/122	LU49FZ30	49/124
L48U500M4CWI	48/122	T49EX1570SAT	49/124
WF48-EA41	48/122	XF49A300	49/124
XF48B401	48/122	XU49A401	49/124
XU48A401	48/122	XU49B401	49/124
D48F282X4CW	48/122	XU49C401	49/124
D48F287M4CW	48/122	H49U50	49/124
D48F282N4CW	48/122	WU49-MA41	49/124
XF48D101	48/122	D49U400X4CW	49/124
D48F287M4CWI	48/122	XU49D101	49/124
LF48FZ41A	48/122	XU49D401	49/124
XF48D401	48/122	D49F287E4CW	49/124
WF48-EC41	48/122	H49UH60	49/124
D48F282N4CWI	48/122	L49U405M4CWH	49/124

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Telefunken

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
XU49D401-W	49/124	D50U600M4CW	50/127
H49UH62	49/124	WU50-MB41	50/127
L50F185N2V1	50/127	D50U296B4CW	50/127
L50F185N2V2	50/127	50UN401A	50/127
L50F185N3C	50/127	50YU401A	50/127
LE50F985M3	50/127	XU50D101	50/127
T50EX1360SAT	50/127	D50F272N4CW	50/127
50WF401A	50/127	D50U600M4CW	50/127
A50F446A	50/127	D50U600M4CWI	50/127
A50U445A	50/127	D50F272N4CW	50/127
D50F272B3C	50/127	XF50E411	50/127
D50F273A3C	50/127	D50U293N4CWH	50/127
D50F275I3C	50/127	T50EX8520	50/127
D50F275N3C	50/127	D50U446A	50/127
D50F275N3CW	50/127	D50U55001CW	50/127
D50F277N4CW	50/127	D50V800M4CWH	50/127
D50F278X4CW	50/127	D50U551E1CW	50/127
D50F282I4CW	50/127	XU50J521	50/127
D50F283B4CW	50/127	D50U551N1CW	50/127
D50F289M4CW	50/127	D50U551R1CW	50/127
D50F289Q4CW	50/127	D50V800M4CWH	50/127
LU50FZ30	50/127	D50V900M4CWH	50/127
T50EX1450SAT	50/127	D50U660B1CW	50/127
T50EX1540 SAT	50/127	D50UX1CW Supreme	50/127
XF50A100	50/127	T50EX8620	50/127
XF50A101	50/127	XU50K521	50/127
XF50A101-W	50/127	D50U660R2CW	50/127
XF50A400	50/127	D50U550Y2CW	50/127
XF50A401	50/127	H50UH65	50/127
D50F282X4	50/127	XU50K700	50/127
WF50-EA41	50/127	A55F535A	55/137
XU50D401	50/127	C55U320N4CW-3D	55/137
D50U297M4CW	50/127	D40U300A4CW	55/137
XF50D101	50/127	D55F287B3CW	55/137
XF50D101-W	50/127	D55F287M3CW	55/137
XF50D401	50/127	D55F287N3CW	55/137
B50F545B	50/127	D55F287Q3CW	55/137
50WF402A	50/127	D55U300N4CW-3D	55/137
D50U400M4CW	50/127	L55F249N3CW	55/137
50WU401A	50/127	L55U300I4CW	55/137
D50U293N4CW	50/127	L55U300N4CW	55/137
D50U293R4CW	50/127	T55EX1740 SMART	55/137

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Telefunken

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
WF55-EA40	55/137	D55U400M4CWI	55/140
XF55A400	55/137	XF55D101	55/140
XF55B400	55/137	D55F289N4CWI	55/140
XU55A441C	55/137	D55U297N4CWI	55/140
A55F446A	55/140	D55U600M4CW	55/140
B55U546A	55/140	D55U297E4CW	55/140
C55U320E3C3D	55/140	D55U400Q4CW	55/140
D55F287B4CW	55/140	H55UH60	55/140
D55F287M4CW	55/140	D55U296B4CW	55/140
D55F289N4CW	55/140	55UN401A	55/140
D55F289X4CW	55/140	JT-55UAS300	55/140
D55F389X4CW	55/140	LU55FZ41B	55/140
D55U297N4CW	55/140	D55U600M4CWI	55/140
D55U298L4CW	55/140	L55U405M4CWH	55/140
D55U400X4CWI	55/140	T55EX1988 UHD WIFI	55/140
D55U400X4CWII	55/140	L55U405N4CWH	55/140
HE55U8800	55/140	XU55D401-W	55/140
L55F243A3C	55/140	XU55E512	55/140
L55F243B3C	55/140	D55U446A	55/140
L55F243B3C-3D	55/140	D55U550B4CW	55/140
L55F243I3C	55/140	D55V800M4CWH	55/140
L55F243M3C	55/140	H55UH62	55/140
L55F243N3C	55/140	55H600UDS	55/140
L55F243N3CV1	55/140	XU55J521	55/140
L55F243R3C	55/140	D55U551R1CW	55/140
L55F249I3CW	55/140	D55U553E1CW	55/140
L55U243M3C	55/140	ANDROID TV	55/140
L55U300N4CWI	55/140	D55V800M4CWH	55/140
L55U300N4CWII	55/140	D55V900M4CWH	55/140
L55U405B4CW	55/140	D55U551N1CWI	55/140
L55U500M4CW	55/140	D55U660B1CW	55/140
LED 55U-7785	55/140	XU55K521	55/140
WF55-EA41	55/140	D55U551N1CW	55/140
XF55A401	55/140	T55EX8620	55/140
XU55A401	55/140	H55UH65	55/140
XU55C401	55/140	XU55K700	55/140
WU55-MA41	55/140	D58U446A	58/147
XF55D401	55/140	58H600UDS	58/147
LU55FZ52A	55/140	D58U551B1CW	58/147
XU55D101	55/140	D58U553M1CW	58/147
LU55FZ41A	55/140	XU58J521	58/147
XU55D401	55/140	D58U551R1CW	58/147

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Telefunken

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
D58U660N1CW	58/147	D65U400N4CW	65/165
XU58K521	58/147	B65U646A	65/165
XU58K700	58/147	D65U400E4CW	65/165
D43F282Y4CW	65/165	WU65-MB41	65/165
H40V3 TITAN	65/165	JT-65UAS300	65/165
H43U5	65/165	D65U600M4CWI	65/165
H65S5	65/165	D65U400N4CWH	65/165
L55U300Q4CW	65/165	D65U546A	65/165
L65F243A3C	65/165	D65V800M4CWH	65/165
L65F243E3C	65/165	D65U551B1CW	65/165
L65F243M3C	65/165	XU65J529	65/165
L65F243N3C	65/165	D65U551R1CW	65/165
L65F243R3C	65/165	D65V800M4CWH	65/165
L65F243Y3C	65/165	D65V900M4CWH	65/165
L65F249A3C	65/165	D65U660B1CW	65/165
L65F249A3CW	65/165	XU65K529	65/165
L65F249B3C	65/165	D65U400N1CW	65/165
L65F249I3C	65/165	T65EX8620	65/165
L65F249N3CWI	65/165	XQ65	65/165
L65F249N3CWI	65/165	D65Q660Y1CW	65/165
L65F249Q3CW	65/165	H65UH65	65/165
L65U249A4CW-3D	65/165	70660UHDMB170	70/177
L65U249N4CW	65/165	D75U400M4CW	75/190
L65U249N4CW-3D	65/165	XU75D411	75/190
L65U249Q4CW	65/165	D75U400N4CW	75/190
L65U249X4CW	65/165	JT-75UAS300	75/190
L65U253B4CW	65/165	LU75FZ41B	75/190
L65U400X4CW	65/165	D75U551B1CW	75/191
L65U549M4CW	65/165	XU75J529	75/191
T65EX1460	65/165		
WF39-ID40	65/165		
WF39-IQ50	65/165		
WF39-IQ51	65/165		
XF65A300	65/165		
XU65A401	65/165		
XU65A441	65/165		
XU65B401	65/165		
WU65-MA41	65/165		
D65U400L4CW	65/165		
L65U249B4CWI	65/165		
D65U600M4CW	65/165		
XU65D401	65/165		

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Toshiba

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
22L1665DA	22/56	24WA2063DA	24/61
24DM763DG	24/61	24WA2063DG	24/61
24D3763DA	24/61	24WA2B63DA	24/61
24D3763DAS	24/61	24WA2B63DG	24/61
24D3769DA	24/61	24WA3B63DA	24/61
24D1763DA	24/61	24WA3B63DG	24/61
24D1763DAS	24/61	24WK3C63DAA	24/61
24W1769DA	24/61	24WK3C64DAA	24/61
24D1769DA	24/61	24WL3C63DAA	24/61
24W2863DA	24/61	24WL3C63DAY	24/61
24L3863DA	24/61	24WM3C63DAA	24/61
24DM863DG	24/61	24WK3C63DAY	24/61
24L2863DA	24/61	24WK3C64DAY	24/61
24D1764DA	24/61	28W3763DG	28/71
24W1763DA	24/61	28W1764DG	28/71
24W1764DA	24/61	28W2863DA	28/71
24WM763DA	24/61	28W3763DA	28/71
24WM764DA	24/61	28W1863DG	28/71
24DM863DA	24/61	28W1763DA	28/71
24L1863DA	24/61	28W1764DA	28/71
24W1863DA	24/61	28W1763DG	28/71
24W3863DA	24/61	28W1863DA	28/71
24WK3A63DG	24/61	28W3863DA	28/71
24W2163DA	24/61	32W1763DG	32/81
24W2163DG	24/61	32D1665DA	32/81
24W3163DA	24/61	32D3763DA	32/81
24W3163DG	24/61	32L3663DA	32/81
24WD3C63DA	24/61	32W1665DA	32/81
24WD3C63DG	24/61	32W3663DA	32/81
24WK3C63DA	24/61	32W3763DA	32/81
24WK3C63DG	24/61	32D3763DAS	32/81
24WK3C64DA	24/61	32L3763DA	32/81
24WK3C64DG	24/61	32L3763DAS	32/81
24WL3C63DA	24/61	32W3763DAS	32/81
24WL3C63DAX	24/61	32W3769DA	32/81
24WL3C63DG	24/61	32D3769DA	32/81
24WL3C64DA	24/61	32D1763DA	32/81
24WL3C64DG	24/61	32D1763DAS	32/81
24WM3C63DA	24/61	32W1769DA	32/81
24WM3C63DG	24/61	32D1769DA	32/81
24WM3C64DA	24/61	32W1763DA	32/81
24WA2063DAX	24/61	32L2863DA	32/81

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Toshiba

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
32L3863DA	32/81	32L2163DG	32/81
32W3863DA	32/81	32L3163DA	32/81
32W1863DG	32/81	32L3163DG	32/81
32L3764DG	32/81	32W2163DA	32/81
32D3863DAQ	32/81	32W2163DG	32/81
32D3864DAQ	32/81	32W3163DA	32/81
32L3864DA	32/81	32W3163DG	32/81
32D1764DA	32/81	32WD2C63DA	32/81
32W1764DA	32/81	32WD2C63DG	32/81
32L3869DAS	32/81	32WD3C63DA	32/81
32W3869DAS	32/81	32WD3C63DAX	32/81
32W1863DA	32/81	32WD3C63DG	32/81
32D3863DA	32/81	32WD3C64DA	32/81
32L3869DAX	32/81	32WK3C63DA	32/81
32W3869DAX	32/81	32WK3C63DG	32/81
32L2963DG	32/81	32WK3C64DA	32/81
32L3963DG	32/81	32WK3C64DG	32/81
32LK3A63DG	32/81	32WL2A64DA	32/81
32W3963DG	32/81	32WL2C63DA	32/81
32WK3A63DG	32/81	32WL2C63DG	32/81
32LL2B63DG	32/81	32WL2C64DA	32/81
32LL3B63DG	32/81	32WL2C64DG	32/81
32L2063DA	32/81	32WL3C63DA	32/81
32L2063DG	32/81	32WL3C63DAX	32/81
32L3063DA	32/81	32WL3C63DG	32/81
32L3063DG	32/81	32WL3C64DA	32/81
32LL2B63DA	32/81	32WL3C64DG	32/81
32LL2B64DA	32/81	32LA2063DA	32/81
32LL2B64DG	32/81	32LA2063DAL	32/81
32LL3B63DA	32/81	32LA3B63DG	32/81
32LL3B64DA	32/81	32WL1C63DG	32/81
32LL3B64DG	32/81	32LA2063DG	32/81
32W2063DA	32/81	32LA2B63DG	32/81
32W2063DG	32/81	32WA2063DG	32/81
32W3063DA	32/81	32WA2B63DG	32/81
32W3063DG	32/81	32WA3B63DG	32/81
32WL2B63DA	32/81	32LK3C64DAA	32/81
32WL2B63DG	32/81	32LL3C63DAA	32/81
32WL2B64DG	32/81	32LL3C63DAY	32/81
32WL3B63DG	32/81	32LL3C64DAA	32/81
32WL3B64DG	32/81	32WD3C63DAA	32/81
32L2163DA	32/81	32WD3C63DAY	32/81

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Toshiba

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
32WK3C63DAA	32/81	43L1763DA	43/109
32WK3C64DAA	32/81	43L1763DAS	43/109
32WL2C63DAQ	32/81	43L1769DA	43/109
32WL3C63DAA	32/81	43L2863DA	43/109
32WL3C63DAY	32/81	43L3863DA	43/109
32LK3C64DAY	32/81	43T6863DA	43/109
32WK3C63DAY	32/81	43V5863DA	43/109
32WK3C64DAY	32/81	43V6863DA	43/109
39L3663DA	39/99	43U5863DAS	43/109
39D3763DA	39/99	43L3869DA	43/109
39D3763DAS	39/99	43V6763DA	43/109
39L3769DA	39/99	43U5863DA	43/109
39W1769DA	39/99	43U6863DA	43/109
39D1769DA	39/99	43L3869DAS	43/109
39L2863DA	39/99	43L1863DA	43/109
39L3863DA	39/99	43L3869DAX	43/109
39W1863DG	39/99	43U2063DG	43/109
39W1763DA	39/99	43UL2063DG	43/109
39W1863DA	39/99	43UL2B63DA	43/109
40L2863DA	40/102	43UL2B63DG	43/109
40L3863DA	40/102	43UL3063DG	43/109
40L3869DAS	40/102	43UL3B63DG	43/109
40L1863DA	40/102	43UL4B63DA	43/109
39L3663DAL	40/102	43UL4B63DG	43/109
40L3869DAX	40/102	43UL5B63DG	43/109
40U2063DG	40/102	43UL6B63DA	43/109
40UL2063DG	40/102	43UL6B63DG	43/109
40UL3063DG	40/102	43U2063DGL	43/109
42LA2063DG	42/107	43UK4B63DG	43/109
42UA2063DG	42/107	43V2063DG	43/109
42UA2B63DG	42/107	43UA2063DGL	43/109
42L2163DG	42/107	43UA2B63DA	43/109
42UL2163DG	42/107	43UA2B63DG	43/109
42UL2C63DG	42/107	43UA3A63DA	43/109
43L1665DA	43/109	43UA3A63DG	43/109
43L3663DA	43/109	43UA4B63DG	43/109
43L3763DA	43/109	43UA6B63DG	43/109
43U6763DA	43/109	43UK6B63DG	43/109
43L3763DAS	43/109	43L2163DA	43/109
43L3769DA	43/109	43L2163DG	43/109
43U6763DAS	43/109	43L3163DA	43/109
43U6769DA	43/109	43L3163DG	43/109

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Toshiba

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
43UL2163DG	43/109	49V6763DA	49/124
43LA2063DG	43/109	49U5863DA	49/124
43LA2B63DG	43/109	49U6863DA	49/124
43LA3B63DG	43/109	49V5863DAL	49/124
43UA4C63DG	43/109	49V5863DAR	49/124
43UA6B63DGK	43/109	49U2063DG	49/124
43QA4C63DG	43/109	49UL2063DG	49/124
43QA4163DG	43/109	49UL2B63DA	49/124
43U2063DAQ	43/109	49UL2B63DG	49/124
43LL2C63DG	43/109	49UL3063DG	49/124
43UK3163DG	43/109	49UL3B63DG	49/124
43UK3C63DG	43/109	49UL5B63DG	49/124
43UL2163DAY	43/109	49UL7B63DG	49/124
43UL2C63DG	43/109	49UA2063DG	49/124
43UL3C63DG	43/109	49UA2B63DG	49/124
43UL4C63DG	43/109	49UA2063DG	49/124
43UL6C63DG	43/109	49UA2B63DA	49/124
48L3663DA	48/122	49UA2B63DG	49/124
48L2863DA	48/122	49UA3A63DA	49/124
48L1863DA	48/122	49UA3A63DG	49/124
49L3663DA	49/124	49UA2063DGL	49/124
49L3763DA	49/124	49U4663DA	49/124
49U5663DA	49/124	50U6863DA	50/127
49U5766DA	49/124	50U2063DG	50/127
49U6763DA	49/124	50UL2063DG	50/127
49U7763DA	49/124	50UL2B63DA	50/127
49L3763DAS	49/124	50UL2B63DG	50/127
49L3769DA	49/124	50UL3063DG	50/127
49U6763DAS	49/124	50UL3B63DG	50/127
49U7763DAS	49/124	50UL4B63DA	50/127
49U7766DA	49/124	50UL4B63DG	50/127
49U6769DA	49/124	50UL6B63DA	50/127
49L1763DA	49/124	50UL6B63DG	50/127
49L1763DAS	49/124	50UA2063DG	50/127
49L1769DA	49/124	50UK4B63DG	50/127
49L2863DA	49/124	50UA2063DG	50/127
49L3863DA	49/124	50UA2B63DA	50/127
49T6863DA	49/124	50UA2B63DG	50/127
49V5863DA	49/124	50UA3A63DA	50/127
49V6863DA	49/124	50UA3A63DG	50/127
49U5863DAS	49/124	50UA4B63DG	50/127
49U7863DA	49/124	50UA6B63DG	50/127

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Toshiba

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
50UK6B63DG	50/127	55UL2B63DG	55/140
50UL2163DG	50/127	55UL3063DG	55/140
50UA4C63DG	50/127	55UL3B63DG	55/140
50QA4C63DG	50/127	55UL4B63DA	55/140
50QA4163DG	50/127	55UL4B63DG	55/140
50UK3163DG	50/127	55UL5B63DG	55/140
50UK3C63DG	50/127	55UL6B63DA	55/140
50UL2163DAY	50/127	55UL6B63DG	55/140
50UL2C63DG	50/127	55UL7B63DG	55/140
50UL3C63DG	50/127	55UA2063DG	55/140
50UL4C63DG	50/127	55UA2B63DG	55/140
50UL6C63DG	50/127	55V2063DG	55/140
55U4663DA	55/140	55UA2063DG	55/140
55L3663DA	55/140	55UA2B63DA	55/140
55L3763DA	55/140	55UA2B63DG	55/140
55U5766DA	55/140	55UA3A63DA	55/140
55U6663DA	55/140	55UA3A63DG	55/140
55U6763DA	55/140	55UA4B63DG	55/140
55U7763DA	55/140	55UA6B63DG	55/140
55L3763DAS	55/140	55UK4B63DG	55/140
55L3769DA	55/140	55UK6B63DG	55/140
55U6763DAS	55/140	55UL2163DG	55/140
55U7763DAS	55/140	55UA2B63DGQ	55/140
55U7763DG	55/140	55UA4C63DG	55/140
55U7766DA	55/140	55QA4C63DG	55/140
55U6769DA	55/140	55QA4C63DGX	55/140
55X9863DG	55/140	55QA4163DG	55/140
55U7863DA	55/140	55UK3163DG	55/140
55U7863DG	55/140	55UK3C63DG	55/140
55T6863DA	55/140	55UL2163DAY	55/140
55V5863DA	55/140	55UL2C63DG	55/140
55V6863DA	55/140	55UL3C63DG	55/140
55U5863DAS	55/140	55UL4C63DG	55/140
55V6763DA	55/140	55UL6C63DG	55/140
55U5863DA	55/140	55XL9C63DG	55/140
55U6863DA	55/140	58U3963DG	58/147
55X9863DA	55/140	58U2063DG	58/147
55V6763DAL	55/140	58UL2063DG	58/147
55V6863DAQ	55/140	58UL2B63DA	58/147
55U2063DG	55/140	58UL2B63DG	58/147
55UL2063DG	55/140	58UL3063DG	58/147
55UL2B63DA	55/140	58UL3B63DG	58/147

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021



Toshiba

Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm	Modell-/Typbezeichnung	Zoll/cm
58UL4B63DA	58/147	65UL4B63DG	65/165
58UL4B63DG	58/147	65UL5B63DG	65/165
58UL6B63DA	58/147	65UL6B63DA	65/165
58UL6B63DG	58/147	65UL6B63DG	65/165
58UA2063DG	58/147	43UA2063DG	65/165
58UK4B63DG	58/147	65UA2063DG	65/165
58UA2063DG	58/147	43UA2063DG	65/165
58UA2B63DA	58/147	65UA2063DG	65/165
58UA2B63DG	58/147	65UA2B63DA	65/165
58UA3A63DA	58/147	65UA2B63DG	65/165
58UA3A63DG	58/147	65UA3A63DA	65/165
58UA4B63DG	58/147	65UA3A63DG	65/165
58UA6B63DG	58/147	65UA4B63DG	65/165
58UK6B63DG	58/147	65UA6B63DG	65/165
58UL2163DG	58/147	65UL2163DG	65/165
58UA4C63DG	58/147	65QA4C63DG	65/165
58QA4C63DG	58/147	65UA4C63DG	65/165
58UK3163DG	58/147	65QA4C63DG	65/165
58UK3C63DG	58/147	65QA4C63DGY	65/165
58UL2163DAY	58/147	65QA4C63DGX	65/165
58UL2C63DG	58/147	65UK3163DG	65/165
58UL3C63DG	58/147	65UK3C63DG	65/165
58UL4C63DG	58/147	65UL2163DAY	65/165
58UL6C63DG	58/147	65UL2C63DG	65/165
65U6663DA	65/165	65UL3C63DG	65/165
65U6763DA	65/165	65UL4C63DG	65/165
65X9763DA	65/165	65UL6C63DG	65/165
65U6763DAS	65/165	65XL9C63DG	65/165
65X9763DAS	65/165	70UA4C63DG	70/177
65X9763DG	65/165	70QA4C63DG	70/177
65U6769DA	65/165	70QA6C63DG	70/177
65X9863DA	65/165	70UL4C63DG	70/177
65X9863DG	65/165	75U6763DG	75/190
65U5863DA	65/165	75U6763DA	75/190
65X9763EE	65/165	75U6863DA	75/190
65V6763DA	65/165	75U6863DG	75/190
65U6863DA	65/165	75VL5B63DG	75/191
65U3963DG	65/165	75VA5C63DG	75/191
65UL2063DG	65/165		
65UL3063DG	65/165		
65UL3B63DG	65/165		
65UL4B63DA	65/165		

Beachten Sie die Hersteller-Bedingungen bei Softwareupdates. Vodafone übernimmt keine Haftung für eventuell entstehende Schäden. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Die Geräteliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie stellt auch keine Kaufempfehlung dar.

Stand: August 2021